



COMUNEDI COLFERRO

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

SCHEDE OGGETTI RILEVATI EDIFICI

Progettisti:

Ing. Mauro Casinelli: Responsabile del procedimento e Coordinatore - Funzionario A.P.O. Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio;

Ing. Alessandro Priori: Funzionario A.P.O. Settore Ambiente, Edilizia e Sportelli;

Geom. Gionatan Sebastiani: Settore Lavori Pubblici;

Massimiliano Terrinoni: Ispettore di Polizia locale;

Dott.ssa Eleonora Pantaloni: Funzionario dell'Ufficio di Pianificazione Sociale;

Dott.ssa Diana Stanzani: Assessora Servizi Sociali. Monitoraggio, progettazione, pianificazione ed esecuzione di interventi Peba;

Arch. Giulia Capozzi: Supporto al RUP.

Collaboratori:

Arch. Gaetano De Francesco



COMUNE DI COLLEFERRO

N° OGGETTO RILEVATO

1E

CASA COMUNALE

PIAZZA ITALIA

CATEGORIA

FOTO

Impianti sportivi	
Servizi culturali	
Servizi Sociali	
Servizi Sanitari	
Servizi Religiosi	
Ristorazione	
Centri Sociali	
Ricettività	
Istruzione	
Nodi infrastrutturali	
Centri commerciali	
Edifici pubblici	X
CRITICITA'	



Accessibilità dall'esterno	
Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non è complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di un servoscala o di una rampa di accesso.	
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X

Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	X
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	
Accessibilità interna	
Pavimentazione non antisdrucciolevole compatta ed omogenea.	
La fruibilità non è garantita senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servo-scala o di una rampa.	
L'arredamento e le attrezzature non sono facilmente utilizzabili da persone con difficoltà motoria/sensoriali	
Segnaletica informativa non chiara, non esauriente e non facilmente leggibile da persone ipovedenti.	X
La luce netta delle porte interne minore di 75 cm.	
Interruttori non individuabili al buio.	X
Assenza di percorso guida naturale o artificiale o di altri sistemi tecnologici per non vedenti.	X
Collegamenti Verticali	
Assenza di sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore, piattaforma elevatrice, servo-scala, scoiattolo)	
Cabina ascensore con <u>dimensioni minori di 140cm x 110cm.</u>	
Accessori ascensori non sono presenti, funzionanti e ad altezza adeguata (dimensionamento pulsantiera, citofono, allarme, indicazioni in braille, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc.)	
Finitura della pavimentazione del corpo scala non antisdrucciolevole compatta ed omogenea.	
Non sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa	X
Assenza lungo il corpo scala di corrimano su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm. Da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino.	X
Parapetti non conformi alla norma	
Illuminazione del corpo scala inadeguato	

Gradini non segnalati per persone ipovedenti (contrasto. Illuminazione, cambio pavimentazione)	X
Servizi igienici	
Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm).	
I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.	X
Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.	
Assenza di docce o doccia accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)	X
Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).	X
Assenza di illuminazione d'emergenza.	X
Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).	X
Le porte non si aprono verso l'esterno.	
Parcheggio riservato	
Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	X
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	
Accessibilità verso l'edificio	
Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze per raggiungere l'edificio.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	

Tipologia di intervento
<i>Inserimento percorso LOGES</i>

COSTO INTERVENTO
50 200,00 €

Accessibilità	
ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE ACCESSIBILE	X
PARZIALMENTE INACCESSIBILE	
INACCESSIBILE	

ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile in autonomia. Tale condizione viene espressa quando non esistono condizioni di conflitto tra la persona e l'accessibilità dell'ambiente rilevato.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore consigliato. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti di non particolare rilievo, ma che comunque possono rendere inaccessibile e non fruibile in autonomia, lo spazio rilevato. In questi casi è consigliata la presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

PARZIALMENTE INACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore necessario. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti che possono rendere non fruibile in autonomia lo spazio rilevato. In questi casi si rende necessaria la costante presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

INACCESSIBILE: spazio/edificio non accessibile in autonomia e non accessibile con accompagnatore. Tale condizione viene espressa quando l'accessibilità allo spazio non è garantita, anche con l'ausilio di un accompagnatore.

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta frequenza, elevata concentrazione di servizi, attività ecc...)	X
Rilevanza dell'attrattore per la comunità di riferimento (edificio in cui la cittadinanza si identifica)	X
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Priorità	
BASSA	
MEDIA	
ALTA	X

Bassa: verificata nessuna delle tre condizioni.

Media verificate una delle tre condizioni.

Alta: verificate almeno due condizioni.

Data di sopralluogo:

20/12/2020



COMUNE DI COLLEFERRO

N° OGGETTO RILEVATO

2E

BIBLIOTECA COMUNALE

VIA LEONARDO DA VINCI

CATEGORIA

FOTO

Impianti sportivi	
Servizi culturali	X
Servizi Sociali	
Servizi Sanitari	
Servizi Religiosi	
Ristorazione	
Centri Sociali	
Ricettività	
Istruzione	
Nodi infrastrutturali	
Centri commerciali	
Edifici pubblici	
CRITICITA'	



Accessibilità dall'esterno	
Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	X
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non è complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucciolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di un servoscala o di una rampa di accesso.	X
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	

Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X
Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	X
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	
Accessibilità interna	
Pavimentazione non antisdrucciolevole compatta ed omogenea	
La fruibilità non è garantita senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servo-scala o di una rampa.	
L'arredamento e le attrezzature non sono facilmente utilizzabili da persone con difficoltà motoria/sensoriali	
Segnaletica informativa non chiara, non esauriente e non facilmente leggibile da persone ipovedenti.	X
La luce netta delle porte interne minore di 75 cm.	
Interruttori non individuabili al buio.	X
Assenza di percorso guida naturale o artificiale o di altri sistemi tecnologici per non vedenti.	X
Collegamenti Verticali	
Assenza di sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore, piattaforma elevatrice, servo-scala, scoiattolo)	
Cabina ascensore con <u>dimensioni minori di 140cm x 110cm.</u>	
Accessori ascensori non sono presenti, funzionanti e ad altezza adeguata (dimensionamento pulsantiera, citofono, allarme, indicazioni in braille, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc.)	
Finitura della pavimentazione del corpo scala non antisdrucciolevole compatta ed omogenea.	
Non sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa	X
Assenza lungo il corpo scala di corrimano su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm. Da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino.	X

Parapetti non conformi alla norma	
Illuminazione del corpo scala inadeguato	
Gradini non segnalati per persone ipovedenti (contrasto. Illuminazione, cambio pavimentazione)	X
Servizi igienici	
Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm).	
I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.	X
Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.	
Assenza di docce o doccia accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)	X
Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).	X
Assenza di illuminazione d'emergenza.	X
Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).	X
Le porte non si aprono verso l'esterno.	
Parcheggio riservato	
Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	X
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	
Accessibilità verso l'edificio	
Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze per raggiungere l'edificio.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	

Tipologia di intervento
Inserimento percorso LOGES
Adeguamento servizi igienici
Inserimento ascensore
COSTO INTERVENTO
230 000,00 €

Accessibilità	
ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE INACCESSIBILE	
INACCESSIBILE	X

ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile in autonomia. Tale condizione viene espressa quando non esistono condizioni di conflitto tra la persona e l'accessibilità dell'ambiente rilevato.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore consigliato. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti di non particolare rilievo, ma che comunque possono rendere inaccessibile e non fruibile in autonomia, lo spazio rilevato. In questi casi è consigliata la presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

PARZIALMENTE INACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore necessario. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti che possono rendere non fruibile in autonomia lo spazio rilevato. In questi casi si rende necessaria la costante presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

INACCESSIBILE: spazio/edificio non accessibile in autonomia e non accessibile con accompagnatore. Tale condizione viene espressa quando l'accessibilità allo spazio non è garantita, anche con l'ausilio di un accompagnatore.

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta frequenza, elevata concentrazione di servizi, attività ecc...)	X
Rilevanza dell'attrattore per la comunità di riferimento (edificio in cui la cittadinanza si identifica)	X
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Priorità	
BASSA	
MEDIA	
ALTA	X

Bassa: verificata nessuna delle tre condizioni.

Media verificate una delle tre condizioni.

Alta: verificate almeno due condizioni.

Data di sopralluogo:

20/12/2020



COMUNE DI COLLEFERRO

N° OGGETTO RILEVATO

3E

COMPLESSO EDIFICI COMUNALI

VIA A. NOBEL

CATEGORIA

Impianti sportivi	
Servizi culturali	
Servizi Sociali	
Servizi Sanitari	
Servizi Religiosi	
Ristorazione	
Centri Sociali	
Ricettività	
Istruzione	
Nodi infrastrutturali	
Centri commerciali	
Edifici pubblici	X
CRITICITA'	

FOTO



Accessibilità dall'esterno

Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non è complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucciolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di un servoscala o di una rampa di accesso.	
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	

Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X
Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	X
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	
Accessibilità interna	
Pavimentazione non antisdrucciolevole compatta ed omogenea	
La fruibilità non è garantita senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servo-scala o di una rampa.	
L'arredamento e le attrezzature non sono facilmente utilizzabili da persone con difficoltà motoria/sensoriali.	
Segnaletica informativa non chiara, non esauriente e non facilmente leggibile da persone ipovedenti.	X
La luce netta delle porte interne minore di 75 cm.	
Interruttori non individuabili al buio.	X
Assenza di percorso guida naturale o artificiale o di altri sistemi tecnologici per non vedenti.	X
Collegamenti Verticali	
Assenza di sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore, piattaforma elevatrice, servo-scala, scoiattolo).	
Cabina ascensore con <u>dimensioni minori di 140cm x 110cm.</u>	
Accessori ascensori non sono presenti, funzionanti e ad altezza adeguata (dimensionamento pulsantiera, citofono, allarme, indicazioni in braille, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc.)	
Finitura della pavimentazione del corpo scala non antisdrucciolevole compatta ed omogenea.	
Non sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa	X
Assenza lungo il corpo scala di corrimano su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm. Da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino.	X
Parapetti non conformi alla norma	

Illuminazione del corpo scala inadeguato	
Gradini non segnalati per persone ipovedenti (contrasto. Illuminazione, cambio pavimentazione)	X
Servizi igienici	
Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm).	
I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.	X
Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.	
Assenza di docce o doccino accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)	X
Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).	X
Assenza di illuminazione d'emergenza.	X
Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).	X
Le porte non si aprono verso l'esterno.	
Parcheggio riservato	
Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	X
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	
Accessibilità verso l'edificio	
Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze per raggiungere l'edificio.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	

Tipologia di intervento
<i>Inserimento percorso LOGES</i>

COSTO INTERVENTO
184 600,00 €

Accessibilità	
ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE ACCESSIBILE	X
PARZIALMENTE INACCESSIBILE	
INACCESSIBILE	

ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile in autonomia. Tale condizione viene espressa quando non esistono condizioni di conflitto tra la persona e l'accessibilità dell'ambiente rilevato.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore consigliato. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti di non particolare rilievo, ma che comunque possono rendere inaccessibile e non fruibile in autonomia, lo spazio rilevato. In questi casi è consigliata la presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

PARZIALMENTE INACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore necessario. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti che possono rendere non fruibile in autonomia lo spazio rilevato. In questi casi si rende necessaria la costante presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

INACCESSIBILE: spazio/edificio non accessibile in autonomia e non accessibile con accompagnatore. Tale condizione viene espressa quando l'accessibilità allo spazio non è garantita, anche con l'ausilio di un accompagnatore.

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta frequenza, elevata concentrazione di servizi, attività ecc...)	X
Rilevanza dell'attrattore per la comunità di riferimento (edificio in cui la cittadinanza si identifica)	X
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Priorità	
BASSA	
MEDIA	
ALTA	X

Bassa: verificata nessuna delle tre condizioni.

Media verificate una delle tre condizioni.

Alta: verificate almeno due condizioni.

Data di sopralluogo:

20/12/2020



COMUNE DI COLLEFERRO

N° OGGETTO RILEVATO

4E

SCUOLA MAZZINI

VIA DON GIOVANNI BOSCO

CATEGORIA

FOTO

Impianti sportivi	
Servizi culturali	
Servizi Sociali	
Servizi Sanitari	
Servizi Religiosi	
Ristorazione	
Centri Sociali	
Ricettività	
Istruzione	X
Nodi infrastrutturali	
Centri commerciali	
Edifici pubblici	
CRITICITA'	



Accessibilità dall'esterno	
Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non è complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di un servoscala o di una rampa di accesso.	
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X

Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	X
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	
Accessibilità interna	
Pavimentazione non antisdrucciolevole compatta ed omogenea	
La fruibilità non è garantita senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servo-scala o di una rampa.	
L'arredamento e le attrezzature non sono facilmente utilizzabili da persone con difficoltà motoria/sensoriali.	
Segnaletica informativa non chiara, non esauriente e non facilmente leggibile da persone ipovedenti.	X
La luce netta delle porte interne minore di 75 cm.	
Interruttori non individuabili al buio.	X
Assenza di percorso guida naturale o artificiale o di altri sistemi tecnologici per non vedenti.	X
Collegamenti Verticali	
Assenza di sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore, piattaforma elevatrice, servo-scala, scoiattolo)	
Cabina ascensore con <u>dimensioni minori di 140cm x 110cm.</u>	
Accessori ascensori non sono presenti, funzionanti e ad altezza adeguata (dimensionamento pulsantiera, citofono, allarme, indicazioni in braille, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc.)	
Finitura della pavimentazione del corpo scala non antisdrucciolevole compatta ed omogenea.	
Non sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa	X
Assenza lungo il corpo scala di corrimano su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm. Da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino.	X
Parapetti non conformi alla norma	
Illuminazione del corpo scala inadeguato	

Gradini non segnalati per persone ipovedenti (contrasto. Illuminazione, cambio pavimentazione)	X
Servizi igienici	
Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm).	
I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.	X
Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.	
Assenza di docce o doccino accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)	X
Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).	X
Assenza di illuminazione d'emergenza.	X
Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).	X
Le porte non si aprono verso l'esterno.	
Parcheggio riservato	
Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	X
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	
Accessibilità verso l'edificio	
Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze per raggiungere l'edificio.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	

Tipologia di intervento
Inserimento percorso LOGES

COSTO INTERVENTO
170 000,00 €

Accessibilità	
ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE ACCESSIBILE	X
PARZIALMENTE INACCESSIBILE	
INACCESSIBILE	

ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile in autonomia. Tale condizione viene espressa quando non esistono condizioni di conflitto tra la persona e l'accessibilità dell'ambiente rilevato.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore consigliato. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti di non particolare rilievo, ma che comunque possono rendere inaccessibile e non fruibile in autonomia, lo spazio rilevato. In questi casi è consigliata la presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

PARZIALMENTE INACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore necessario. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti che possono rendere non fruibile in autonomia lo spazio rilevato. In questi casi si rende necessaria la costante presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

INACCESSIBILE: spazio/edificio non accessibile in autonomia e non accessibile con accompagnatore. Tale condizione viene espressa quando l'accessibilità allo spazio non è garantita, anche con l'ausilio di un accompagnatore.

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta frequenza, elevata concentrazione di servizi, attività ecc...)	X
Rilevanza dell'attrattore per la comunità di riferimento (edificio in cui la cittadinanza si identifica)	X
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Priorità	
BASSA	
MEDIA	
ALTA	X

Bassa: verificata nessuna delle tre condizioni.

Media verificate una delle tre condizioni.

Alta: verificate almeno due condizioni.

Data di sopralluogo:

20/12/2020



COMUNE DI COLLEFERRO

N° OGGETTO RILEVATO

5E

MUSEO TELECOMUNICAZIONI

VIA DEGLI ESPLOSIVI

CATEGORIA

FOTO

Impianti sportivi	
Servizi culturali	X
Servizi Sociali	
Servizi Sanitari	
Servizi Religiosi	
Ristorazione	
Centri Sociali	
Ricettività	
Istruzione	
Nodi infrastrutturali	
Centri commerciali	
Edifici pubblici	
CRITICITA'	



Accessibilità dall'esterno	
Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non è complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di un servoscala o di una rampa di accesso.	X
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X

Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	X
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	
Accessibilità interna	
Pavimentazione non antisdrucciolevole compatta ed omogenea	
La fruibilità non è garantita senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servo-scala o di una rampa.	
L'arredamento e le attrezzature non sono facilmente utilizzabili da persone con difficoltà motoria/sensoriali.	
Segnaletica informativa non chiara, non esauriente e non facilmente leggibile da persone ipovedenti.	X
La luce netta delle porte interne minore di 75 cm.	
Interruttori non individuabili al buio.	X
Assenza di percorso guida naturale o artificiale o di altri sistemi tecnologici per non vedenti.	X
Collegamenti Verticali	
Assenza di sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore, piattaforma elevatrice, servo-scala, scoiattolo)	
Cabina ascensore con <u>dimensioni minori di 140cm x 110cm.</u>	
Accessori ascensori non sono presenti, funzionanti e ad altezza adeguata (dimensionamento pulsantiera, citofono, allarme, indicazioni in braille, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc.)	
Finitura della pavimentazione del corpo scala non antisdrucciolevole compatta ed omogenea.	
Non sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa	X
Assenza lungo il corpo scala di corrimano su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm. Da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino.	X
Parapetti non conformi alla norma	
Illuminazione del corpo scala inadeguato	

Gradini non segnalati per persone ipovedenti (contrasto. Illuminazione, cambio pavimentazione)	X
Servizi igienici	
Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm).	
I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.	X
Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.	
Assenza di docce o doccia accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)	X
Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).	X
Assenza di illuminazione d'emergenza.	X
Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).	X
Le porte non si aprono verso l'esterno.	
Parcheggio riservato	
Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	X
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	
Accessibilità verso l'edificio	
Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze per raggiungere l'edificio.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	

Tipologia di intervento
<i>Inserimento percorso LOGES</i>
<i>Adeguamento servizi igienici</i>
<i>Inserimento ascensore</i>
COSTO INTERVENTO
350 000,00 €

Accessibilità	
ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE INACCESSIBILE	
INACCESSIBILE	X

ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile in autonomia. Tale condizione viene espressa quando non esistono condizioni di conflitto tra la persona e l'accessibilità dell'ambiente rilevato.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore consigliato. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti di non particolare rilievo, ma che comunque possono rendere inaccessibile e non fruibile in autonomia, lo spazio rilevato. In questi casi è consigliata la presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

PARZIALMENTE INACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore necessario. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti che possono rendere non fruibile in autonomia lo spazio rilevato. In questi casi si rende necessaria la costante presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

INACCESSIBILE: spazio/edificio non accessibile in autonomia e non accessibile con accompagnatore. Tale condizione viene espressa quando l'accessibilità allo spazio non è garantita, anche con l'ausilio di un accompagnatore.

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta frequenza, elevata concentrazione di servizi, attività ecc...)	X
Rilevanza dell'attrattore per la comunità di riferimento (edificio in cui la cittadinanza si identifica)	X
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Priorità	
BASSA	
MEDIA	
ALTA	X

Bassa: verificata nessuna delle tre condizioni.

Media verificate una delle tre condizioni.

Alta: verificate almeno due condizioni.

Data di sopralluogo:

20/12/2020



COMUNE DI COLLEFERRRO

N° OGGETTO RILEVATO

5E

MUSEO TOLERIENSE

PIAZZA ENRICO BERLINGUER

CATEGORIA

FOTO

Impianti sportivi	
Servizi culturali	X
Servizi Sociali	
Servizi Sanitari	
Servizi Religiosi	
Ristorazione	
Centri Sociali	
Ricettività	
Istruzione	
Nodi infrastrutturali	
Centri commerciali	
Edifici pubblici	
CRITICITA'	



Accessibilità dall'esterno	
Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non è complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di un servoscala o di una rampa di accesso.	
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	

Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	
Accessibilità interna	
Pavimentazione non antisdrucciolevole compatta ed omogenea	
La fruibilità non è garantita senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servo-scala o di una rampa.	
L'arredamento e le attrezzature non sono facilmente utilizzabili da persone con difficoltà motoria/sensoriali	
Segnaletica informativa non chiara, non esauriente e non facilmente leggibile da persone ipovedenti.	
La luce netta delle porte interne minore di 75 cm.	
Interruttori non individuabili al buio.	
Assenza di percorso guida naturale o artificiale o di altri sistemi tecnologici per non vedenti.	
Collegamenti Verticali	
Assenza di sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore, piattaforma elevatrice, servo-scala, scoiattolo)	
Cabina ascensore con <u>dimensioni minori di 140cm x 110cm.</u>	
Accessori ascensori non sono presenti, funzionanti e ad altezza adeguata (dimensionamento pulsantiera, citofono, allarme, indicazioni in braille, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc.)	
Finitura della pavimentazione del corpo scala non antisdrucciolevole compatta ed omogenea.	
Non sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa	
Assenza lungo il corpo scala di corrimano su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm. Da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino.	
Parapetti non conformi alla norma	

Illuminazione del corpo scala inadeguato	
Gradini non segnalati per persone ipovedenti (contrasto. Illuminazione, cambio pavimentazione)	
Servizi igienici	
Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm).	
I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.	
Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.	
Assenza di docce o doccino accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)	
Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).	
Assenza di illuminazione d'emergenza.	
Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).	
Le porte non si aprono verso l'esterno.	
Parcheggio riservato	
Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	
Accessibilità verso l'edificio	
Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze per raggiungere l'edificio.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	

Tipologia di intervento
COSTO INTERVENTO

Accessibilità	
ACCESSIBILE	X
PARZIALMENTE ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE INACCESSIBILE	
INACCESSIBILE	

ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile in autonomia. Tale condizione viene espressa quando non esistono condizioni di conflitto tra la persona e l'accessibilità dell'ambiente rilevato.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore consigliato. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti di non particolare rilievo, ma che comunque possono rendere inaccessibile e non fruibile in autonomia, lo spazio rilevato. In questi casi è consigliata la presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

PARZIALMENTE INACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore necessario. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti che possono rendere non fruibile in autonomia lo spazio rilevato. In questi casi si rende necessaria la costante presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

INACCESSIBILE: spazio/edificio non accessibile in autonomia e non accessibile con accompagnatore. Tale condizione viene espressa quando l'accessibilità allo spazio non è garantita, anche con l'ausilio di un accompagnatore.

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta frequenza, elevata concentrazione di servizi, attività ecc...)	
Rilevanza dell'attrattore per la comunità di riferimento (edificio in cui la cittadinanza si identifica)	
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Priorità	
BASSA	
MEDIA	
ALTA	

Bassa: verificata nessuna delle tre condizioni.

Media verificate una delle tre condizioni.

Alta: verificate almeno due condizioni.

Data di sopralluogo:

20/12/2020



COMUNE DI COLLEFERRO

N° OGGETTO RILEVATO

7E

MERCATO COPERTO

VIA SOBRERO

CATEGORIA

Impianti sportivi	
Servizi culturali	
Servizi Sociali	
Servizi Sanitari	
Servizi Religiosi	
Ristorazione	
Centri Sociali	
Ricettività	
Istruzione	
Nodi infrastrutturali	
Centri commerciali	X
Edifici pubblici	
CRITICITA'	

FOTO



Accessibilità dall'esterno

Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non è complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di un servoscala o di una rampa di accesso.	
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X

Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	X
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	
Accessibilità interna	
Pavimentazione non antisdrucciolevole compatta ed omogenea	
La fruibilità non è garantita senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servo-scala o di una rampa.	
L'arredamento e le attrezzature non sono facilmente utilizzabili da persone con difficoltà motoria/sensoriali	
Segnaletica informativa non chiara, non esauriente e non facilmente leggibile da persone ipovedenti.	X
La luce netta delle porte interne minore di 75 cm.	
Interruttori non individuabili al buio.	X
Assenza di percorso guida naturale o artificiale o di altri sistemi tecnologici per non vedenti.	X
Collegamenti Verticali	
Assenza di sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore, piattaforma elevatrice, servo-scala, scoiattolo)	
Cabina ascensore con <u>dimensioni minori di 140cm x 110cm.</u>	
Accessori ascensori non sono presenti, funzionanti e ad altezza adeguata (dimensionamento pulsantiera, citofono, allarme, indicazioni in braille, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc.)	
Finitura della pavimentazione del corpo scala non antisdrucciolevole compatta ed omogenea.	
Non sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa	X
Assenza lungo il corpo scala di corrimano su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm. Da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino.	X
Parapetti non conformi alla norma	
Illuminazione del corpo scala inadeguato	

Gradini non segnalati per persone ipovedenti (contrasto. Illuminazione, cambio pavimentazione)	X
Servizi igienici	
Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm).	
I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.	X
Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.	
Assenza di docce o doccia accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)	X
Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).	X
Assenza di illuminazione d'emergenza.	X
Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).	X
Le porte non si aprono verso l'esterno.	
Parcheggio riservato	
Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	X
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	
Accessibilità verso l'edificio	
Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze per raggiungere l'edificio.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	

Tipologia di intervento
Inserimento percorso LOGES

COSTO INTERVENTO
86 000,00 €

Accessibilità	
ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE ACCESSIBILE	X
PARZIALMENTE INACCESSIBILE	
INACCESSIBILE	

ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile in autonomia. Tale condizione viene espressa quando non esistono condizioni di conflitto tra la persona e l'accessibilità dell'ambiente rilevato.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore consigliato. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti di non particolare rilievo, ma che comunque possono rendere inaccessibile e non fruibile in autonomia, lo spazio rilevato. In questi casi è consigliata la presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

PARZIALMENTE INACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore necessario. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti che possono rendere non fruibile in autonomia lo spazio rilevato. In questi casi si rende necessaria la costante presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

INACCESSIBILE: spazio/edificio non accessibile in autonomia e non accessibile con accompagnatore. Tale condizione viene espressa quando l'accessibilità allo spazio non è garantita, anche con l'ausilio di un accompagnatore.

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta frequenza, elevata concentrazione di servizi, attività ecc...)	
Rilevanza dell'attrattore per la comunità di riferimento (edificio in cui la cittadinanza si identifica)	X
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Priorità	
BASSA	
MEDIA	X
ALTA	

Bassa: verificata nessuna delle tre condizioni.

Media verificate una delle tre condizioni.

Alta: verificate almeno due condizioni.

Data di sopralluogo:

10/05/2021



COMUNE DI COLLEFERRRO

N° OGGETTO RILEVATO

8E

SCUOLA GPD

VIA BRUNO BUOZZI

CATEGORIA

FOTO

Impianti sportivi	
Servizi culturali	
Servizi Sociali	
Servizi Sanitari	
Servizi Religiosi	
Ristorazione	
Centri Sociali	
Ricettività	
Istruzione	X
Nodi infrastrutturali	
Centri commerciali	
Edifici pubblici	
CRITICITA'	



Accessibilità dall'esterno	
Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non è complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di un servoscala o di una rampa di accesso.	
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X

Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	X
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	
Accessibilità interna	
Pavimentazione non antisdrucciolevole compatta ed omogenea	
La fruibilità non è garantita senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servo-scala o di una rampa.	
L'arredamento e le attrezzature non sono facilmente utilizzabili da persone con difficoltà motoria/sensoriali	
Segnaletica informativa non chiara, non esauriente e non facilmente leggibile da persone ipovedenti.	X
La luce netta delle porte interne minore di 75 cm.	
Interruttori non individuabili al buio.	X
Assenza di percorso guida naturale o artificiale o di altri sistemi tecnologici per non vedenti.	X
Collegamenti Verticali	
Assenza di sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore, piattaforma elevatrice, servo-scala, scoiattolo)	
Cabina ascensore con <u>dimensioni minori di 140cm x 110cm.</u>	
Accessori ascensori non sono presenti, funzionanti e ad altezza adeguata (dimensionamento pulsantiera, citofono, allarme, indicazioni in braille, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc.)	
Finitura della pavimentazione del corpo scala non antisdrucciolevole compatta ed omogenea.	
Non sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa	X
Assenza lungo il corpo scala di corrimano su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm. Da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino.	X
Parapetti non conformi alla norma	
Illuminazione del corpo scala inadeguato	

Gradini non segnalati per persone ipovedenti (contrasto. Illuminazione, cambio pavimentazione)	X
Servizi igienici	
Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm).	
I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.	X
Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.	
Assenza di docce o doccia accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)	X
Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).	X
Assenza di illuminazione d'emergenza.	X
Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).	X
Le porte non si aprono verso l'esterno.	
Parcheggio riservato	
Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	X
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	
Accessibilità verso l'edificio	
Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze per raggiungere l'edificio.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	

Tipologia di intervento
Inserimento percorso LOGES

COSTO INTERVENTO
147 000,00 €

Accessibilità	
ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE ACCESSIBILE	X
PARZIALMENTE INACCESSIBILE	
INACCESSIBILE	

ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile in autonomia. Tale condizione viene espressa quando non esistono condizioni di conflitto tra la persona e l'accessibilità dell'ambiente rilevato.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore consigliato. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti di non particolare rilievo, ma che comunque possono rendere inaccessibile e non fruibile in autonomia, lo spazio rilevato. In questi casi è consigliata la presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

PARZIALMENTE INACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore necessario. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti che possono rendere non fruibile in autonomia lo spazio rilevato. In questi casi si rende necessaria la costante presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

INACCESSIBILE: spazio/edificio non accessibile in autonomia e non accessibile con accompagnatore. Tale condizione viene espressa quando l'accessibilità allo spazio non è garantita, anche con l'ausilio di un accompagnatore.

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta frequenza, elevata concentrazione di servizi, attività ecc...)	X
Rilevanza dell'attrattore per la comunità di riferimento (edificio in cui la cittadinanza si identifica)	X
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Priorità	
BASSA	
MEDIA	
ALTA	X

Bassa: verificata nessuna delle tre condizioni.

Media verificate una delle tre condizioni.

Alta: verificate almeno due condizioni.

Data di sopralluogo:

20/12/2020



COMUNE DI COLLEFERRO

N° OGGETTO RILEVATO

9E

STADIO COMUNALE ANDREA CASLINI

VIA FRANCESCO BERNI

CATEGORIA

FOTO

Impianti sportivi	X
Servizi culturali	
Servizi Sociali	
Servizi Sanitari	
Servizi Religiosi	
Ristorazione	
Centri Sociali	
Ricettività	
Istruzione	
Nodi infrastrutturali	
Centri commerciali	
Edifici pubblici	
CRITICITA'	



Accessibilità dall'esterno	
Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non è complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di un servoscala o di una rampa di accesso.	
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X

Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	X
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	
Accessibilità interna	
Pavimentazione non antisdrucciolevole compatta ed omogenea	
La fruibilità non è garantita senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servo-scala o di una rampa.	
L'arredamento e le attrezzature non sono facilmente utilizzabili da persone con difficoltà motoria/sensoriali	
Segnaletica informativa non chiara, non esauriente e non facilmente leggibile da persone ipovedenti.	X
La luce netta delle porte interne minore di 75 cm.	
Interruttori non individuabili al buio.	X
Assenza di percorso guida naturale o artificiale o di altri sistemi tecnologici per non vedenti.	X
Collegamenti Verticali	
Assenza di sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore, piattaforma elevatrice, servo-scala, scoiattolo)	
Cabina ascensore con <u>dimensioni minori di 140cm x 110cm.</u>	
Accessori ascensori non sono presenti, funzionanti e ad altezza adeguata (dimensionamento pulsantiera, citofono, allarme, indicazioni in braille, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc.)	
Finitura della pavimentazione del corpo scala non antisdrucciolevole compatta ed omogenea.	
Non sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa	X
Assenza lungo il corpo scala di corrimano su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm. Da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino.	X
Parapetti non conformi alla norma	

Illuminazione del corpo scala inadeguato	
Gradini non segnalati per persone ipovedenti (contrasto. Illuminazione, cambio pavimentazione)	X
Servizi igienici	
Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm).	
I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.	X
Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.	
Assenza di docce o doccia accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)	X
Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).	X
Assenza di illuminazione d'emergenza.	X
Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).	X
Le porte non si aprono verso l'esterno.	
Parcheggio riservato	
Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	X
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	
Accessibilità verso l'edificio	
Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze per raggiungere l'edificio.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	

Tipologia di intervento	
Inserimento percorso LOGES	
Adeguamento servizi igienici	
COSTO INTERVENTO	
123 000,00 €	

Accessibilità	
ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE ACCESSIBILE	X
PARZIALMENTE INACCESSIBILE	
INACCESSIBILE	

ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile in autonomia. Tale condizione viene espressa quando non esistono condizioni di conflitto tra la persona e l'accessibilità dell'ambiente rilevato.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore consigliato. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti di non particolare rilievo, ma che comunque possono rendere inaccessibile e non fruibile in autonomia, lo spazio rilevato. In questi casi è consigliata la presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

PARZIALMENTE INACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore necessario. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti che possono rendere non fruibile in autonomia lo spazio rilevato. In questi casi si rende necessaria la costante presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

INACCESSIBILE: spazio/edificio non accessibile in autonomia e non accessibile con accompagnatore. Tale condizione viene espressa quando l'accessibilità allo spazio non è garantita, anche con l'ausilio di un accompagnatore.

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta frequenza, elevata concentrazione di servizi, attività ecc...)	X
Rilevanza dell'attrattore per la comunità di riferimento (edificio in cui la cittadinanza si identifica)	X
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Priorità	
BASSA	
MEDIA	X
ALTA	

Bassa: verificata nessuna delle tre condizioni.

Media verificate una delle tre condizioni.

Alta: verificate almeno due condizioni.

Data di sopralluogo:

20/12/2020



COMUNE DI COLLEFERRO

N° OGGETTO RILEVATO

10E

CAMPO SPORTIVO BRUNO DI GIULIO

VIA DELL'INDUSTRIA

CATEGORIA

FOTO

Impianti sportivi	X
Servizi culturali	
Servizi Sociali	
Servizi Sanitari	
Servizi Religiosi	
Ristorazione	
Centri Sociali	
Ricettività	
Istruzione	
Nodi infrastrutturali	
Centri commerciali	
Edifici pubblici	
CRITICITA'	



Accessibilità dall'esterno	
Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non è complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di un servoscala o di una rampa di accesso.	X
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X

Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	X
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	
Accessibilità interna	
Pavimentazione non antisdrucciolevole compatta ed omogenea	
La fruibilità non è garantita senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servo-scala o di una rampa.	
L'arredamento e le attrezzature non sono facilmente utilizzabili da persone con difficoltà motoria/sensoriali	
Segnaletica informativa non chiara, non esauriente e non facilmente leggibile da persone ipovedenti.	X
La luce netta delle porte interne minore di 75 cm.	
Interruttori non individuabili al buio.	X
Assenza di percorso guida naturale o artificiale o di altri sistemi tecnologici per non vedenti.	X
Collegamenti Verticali	
Assenza di sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore, piattaforma elevatrice, servo-scala, scoiattolo)	
Cabina ascensore con <u>dimensioni minori di 140cm x 110cm.</u>	
Accessori ascensori non sono presenti, funzionanti e ad altezza adeguata (dimensionamento pulsantiera, citofono, allarme, indicazioni in braille, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc.)	
Finitura della pavimentazione del corpo scala non antisdrucciolevole compatta ed omogenea.	
Non sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa	X
Assenza lungo il corpo scala di corrimano su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm. Da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino.	X
Parapetti non conformi alla norma	

Illuminazione del corpo scala inadeguato	
Gradini non segnalati per persone ipovedenti (contrasto. Illuminazione, cambio pavimentazione)	X
Servizi igienici	
Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm).	
I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.	X
Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.	
Assenza di docce o doccino accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)	X
Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).	X
Assenza di illuminazione d'emergenza.	X
Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).	X
Le porte non si aprono verso l'esterno.	
Parcheggio riservato	
Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	X
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	
Accessibilità verso l'edificio	
Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze per raggiungere l'edificio.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	

Tipologia di intervento
Inserimento percorso LOGES
Adeguamento servizi igienici
Inserimento ascensore SPALTI
COSTO INTERVENTO
193 000,00 €

Accessibilità	
ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE INACCESSIBILE	X
INACCESSIBILE	

ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile in autonomia. Tale condizione viene espressa quando non esistono condizioni di conflitto tra la persona e l'accessibilità dell'ambiente rilevato.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore consigliato. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti di non particolare rilievo, ma che comunque possono rendere inaccessibile e non fruibile in autonomia, lo spazio rilevato. In questi casi è consigliata la presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

PARZIALMENTE INACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore necessario. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti che possono rendere non fruibile in autonomia lo spazio rilevato. In questi casi si rende necessaria la costante presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

INACCESSIBILE: spazio/edificio non accessibile in autonomia e non accessibile con accompagnatore. Tale condizione viene espressa quando l'accessibilità allo spazio non è garantita, anche con l'ausilio di un accompagnatore.

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta frequenza, elevata concentrazione di servizi, attività ecc...)	
Rilevanza dell'attrattore per la comunità di riferimento (edificio in cui la cittadinanza si identifica)	X
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Priorità	
BASSA	
MEDIA	X
ALTA	

Bassa: verificata nessuna delle tre condizioni.

Media verificate una delle tre condizioni.

Alta: verificate almeno due condizioni.

Data di sopralluogo:

20/12/2020



COMUNE DI COLLEFERRO

STADIO COMUNALE MAURIZIO NATALI

VIA DEGLI ATLETI

N° OGGETTO RILEVATO

11E

CATEGORIA

FOTO

Impianti sportivi	X
Servizi culturali	
Servizi Sociali	
Servizi Sanitari	
Servizi Religiosi	
Ristorazione	
Centri Sociali	
Ricettività	
Istruzione	
Nodi infrastrutturali	
Centri commerciali	
Edifici pubblici	
CRITICITA'	



Accessibilità dall'esterno	
Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non è complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di un servoscala o di una rampa di accesso.	
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X

Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	X
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	
Accessibilità interna	
Pavimentazione non antisdrucciolevole compatta ed omogenea	
La fruibilità non è garantita senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servo-scala o di una rampa.	
L'arredamento e le attrezzature non sono facilmente utilizzabili da persone con difficoltà motoria/sensoriali	
Segnaletica informativa non chiara, non esauriente e non facilmente leggibile da persone ipovedenti.	X
La luce netta delle porte interne minore di 75 cm.	
Interruttori non individuabili al buio.	X
Assenza di percorso guida naturale o artificiale o di altri sistemi tecnologici per non vedenti.	X
Collegamenti Verticali	
Assenza di sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore, piattaforma elevatrice, servo-scala, scoiattolo)	
Cabina ascensore con <u>dimensioni minori di 140cm x 110cm.</u>	
Accessori ascensori non sono presenti, funzionanti e ad altezza adeguata (dimensionamento pulsantiera, citofono, allarme, indicazioni in braille,	
Finitura della pavimentazione del corpo scala non antisdrucciolevole compatta ed omogenea.	
Non sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa	X
Assenza lungo il corpo scala di corrimano su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm. Da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino.	X
Parapetti non conformi alla norma	

Illuminazione del corpo scala inadeguato	
Gradini non segnalati per persone ipovedenti (contrasto. Illuminazione, cambio pavimentazione)	X
Servizi igienici	
Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm).	
I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.	X
Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.	
Assenza di docce o doccino accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)	X
Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).	X
Assenza di illuminazione d'emergenza.	X
Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).	X
Le porte non si aprono verso l'esterno.	
Parcheggio riservato	
Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	X
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	
Accessibilità verso l'edificio	
Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze per raggiungere l'edificio.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	

Tipologia di intervento
Inserimento percorso LOGES
Adeguamento servizi igienici
COSTO INTERVENTO
126 000,00 €

Accessibilità	
ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE ACCESSIBILE	X
PARZIALMENTE INACCESSIBILE	
INACCESSIBILE	

ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile in autonomia. Tale condizione viene espressa quando non esistono condizioni di conflitto tra la persona e l'accessibilità dell'ambiente rilevato.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore consigliato. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti di non particolare rilievo, ma che comunque possono rendere inaccessibile e non fruibile in autonomia, lo spazio rilevato. In questi casi è consigliata la presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

PARZIALMENTE INACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore necessario. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti che possono rendere non fruibile in autonomia lo spazio rilevato. In questi casi si rende necessaria la costante presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

INACCESSIBILE: spazio/edificio non accessibile in autonomia e non accessibile con accompagnatore. Tale condizione viene espressa quando l'accessibilità allo spazio non è garantita, anche con l'ausilio di un accompagnatore.

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta frequenza, elevata concentrazione di servizi, attività ecc...)	
Rilevanza dell'attrattore per la comunità di riferimento (edificio in cui la cittadinanza si identifica)	X
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Priorità	
BASSA	
MEDIA	X
ALTA	

Bassa: verificata nessuna delle tre condizioni.

Media verificate una delle tre condizioni.

Alta: verificate almeno due condizioni.

Data di sopralluogo:

20/12/2020



COMUNE DI COLLEFERRO

SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI

VIA SILVIO PELLICO

N° OGGETTO RILEVATO

12E

CATEGORIA

FOTO

Impianti sportivi	
Servizi culturali	
Servizi Sociali	
Servizi Sanitari	
Servizi Religiosi	
Ristorazione	
Centri Sociali	
Ricettività	
Istruzione	X
Nodi infrastrutturali	
Centri commerciali	
Edifici pubblici	
CRITICITA'	



Accessibilità dall'esterno	
Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non è complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di un servoscala o di una rampa di accesso.	
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X

Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	X
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	
Accessibilità interna	
Pavimentazione non antiscivolo compatta ed omogenea	
La fruibilità non è garantita senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servo-scala o di una rampa.	
L'arredamento e le attrezzature non sono facilmente utilizzabili da persone con difficoltà motoria/sensoriali	
Segnaletica informativa non chiara, non esauriente e non facilmente leggibile da persone ipovedenti.	X
La luce netta delle porte interne minore di 75 cm.	
Interruttori non individuabili al buio.	X
Assenza di percorso guida naturale o artificiale o di altri sistemi tecnologici per non vedenti.	X
Collegamenti Verticali	
Assenza di sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore, piattaforma elevatrice, servo-scala, scoiattolo)	
Cabina ascensore con <u>dimensioni minori di 140cm x 110cm.</u>	
Accessori ascensori non sono presenti, funzionanti e ad altezza adeguata (dimensionamento pulsantiera, citofono, allarme, indicazioni in braille, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc.)	
Finitura della pavimentazione del corpo scala non antiscivolo compatta ed omogenea.	
Non sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa	X
Assenza lungo il corpo scala di corrimano su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm. Da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino.	X
Parapetti non conformi alla norma	
Illuminazione del corpo scala inadeguato	

Gradini non segnalati per persone ipovedenti (contrasto. Illuminazione, cambio pavimentazione)	X
Servizi igienici	
Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm).	
I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.	X
Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.	
Assenza di docce o doccino accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)	X
Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).	X
Assenza di illuminazione d'emergenza.	X
Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).	X
Le porte non si aprono verso l'esterno.	
Parcheggio riservato	
Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	X
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	
Accessibilità verso l'edificio	
Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze per raggiungere l'edificio.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	

Tipologia di intervento
Inserimento percorso LOGES

COSTO INTERVENTO
86 000,00 €

Accessibilità	
ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE ACCESSIBILE	X
PARZIALMENTE INACCESSIBILE	
INACCESSIBILE	

ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile in autonomia. Tale condizione viene espressa quando non esistono condizioni di conflitto tra la persona e l'accessibilità dell'ambiente rilevato.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore consigliato. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti di non particolare rilievo, ma che comunque possono rendere inaccessibile e non fruibile in autonomia, lo spazio rilevato. In questi casi è consigliata la presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

PARZIALMENTE INACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore necessario. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti che possono rendere non fruibile in autonomia lo spazio rilevato. In questi casi si rende necessaria la costante presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

INACCESSIBILE: spazio/edificio non accessibile in autonomia e non accessibile con accompagnatore. Tale condizione viene espressa quando l'accessibilità allo spazio non è garantita, anche con l'ausilio di un accompagnatore.

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta frequenza, elevata concentrazione di servizi, attività ecc...)	X
Rilevanza dell'attrattore per la comunità di riferimento (edificio in cui la cittadinanza si identifica)	X
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Priorità	
BASSA	
MEDIA	
ALTA	X

Bassa: verificata nessuna delle tre condizioni.

Media verificate una delle tre condizioni.

Alta: verificate almeno due condizioni.

Data di sopralluogo:

20/12/2020



COMUNE DI COLLEFERRO

N° OGGETTO RILEVATO

13E

SCUOLA LEONARDO DA VINCI

VIA XXV APRILE

CATEGORIA

FOTO

Impianti sportivi	
Servizi culturali	
Servizi Sociali	
Servizi Sanitari	
Servizi Religiosi	
Ristorazione	
Centri Sociali	
Ricettività	
Istruzione	X
Nodi infrastrutturali	
Centri commerciali	
Edifici pubblici	
CRITICITA'	



Accessibilità dall'esterno	
Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non è complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di un servoscala o di una rampa di accesso.	
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X

Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	X
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	
Accessibilità interna	
Pavimentazione non antisdrucciolevole compatta ed omogenea	
La fruibilità non è garantita senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servo-scala o di una rampa.	
L'arredamento e le attrezzature non sono facilmente utilizzabili da persone con difficoltà motoria/sensoriali	
Segnaletica informativa non chiara, non esauriente e non facilmente leggibile da persone ipovedenti.	X
La luce netta delle porte interne minore di 75 cm.	
Interruttori non individuabili al buio.	X
Assenza di percorso guida naturale o artificiale o di altri sistemi tecnologici per non vedenti.	X
Collegamenti Verticali	
Assenza di sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore, piattaforma elevatrice, servo-scala, scoiattolo)	
Cabina ascensore con <u>dimensioni minori di 140cm x 110cm.</u>	
Accessori ascensori non sono presenti, funzionanti e ad altezza adeguata (dimensionamento pulsantiera, citofono, allarme, indicazioni in braille, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc.)	
Finitura della pavimentazione del corpo scala non antisdrucciolevole compatta ed omogenea.	
Non sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa	X
Assenza lungo il corpo scala di corrimano su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm. Da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino.	X
Parapetti non conformi alla norma	

Illuminazione del corpo scala inadeguato	
Gradini non segnalati per persone ipovedenti (contrasto. Illuminazione, cambio pavimentazione)	X
Servizi igienici	
Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm).	
I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.	X
Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.	
Assenza di docce o doccino accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)	X
Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).	X
Assenza di illuminazione d'emergenza.	X
Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).	X
Le porte non si aprono verso l'esterno.	
Parcheggio riservato	
Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	X
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	
Accessibilità verso l'edificio	
Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze per raggiungere l'edificio.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	

Tipologia di intervento
Inserimento percorso LOGES

COSTO INTERVENTO
146 000,00 €

Accessibilità	
ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE ACCESSIBILE	X
PARZIALMENTE INACCESSIBILE	
INACCESSIBILE	

ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile in autonomia. Tale condizione viene espressa quando non esistono condizioni di conflitto tra la persona e l'accessibilità dell'ambiente rilevato.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore consigliato. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti di non particolare rilievo, ma che comunque possono rendere inaccessibile e non fruibile in autonomia, lo spazio rilevato. In questi casi è consigliata la presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

PARZIALMENTE INACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore necessario. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti che possono rendere non fruibile in autonomia lo spazio rilevato. In questi casi si rende necessaria la costante presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

INACCESSIBILE: spazio/edificio non accessibile in autonomia e non accessibile con accompagnatore. Tale condizione viene espressa quando l'accessibilità allo spazio non è garantita, anche con l'ausilio di un accompagnatore.

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta frequenza, elevata concentrazione di servizi, attività ecc...)	X
Rilevanza dell'attrattore per la comunità di riferimento (edificio in cui la cittadinanza si identifica)	X
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Priorità	
BASSA	
MEDIA	
ALTA	X

Bassa: verificata nessuna delle tre condizioni.

Media verificate una delle tre condizioni.

Alta: verificate almeno due condizioni.

Data di sopralluogo:

20/12/2020



COMUNE DI COLLEFERRO

SCUOLA GIOVANNI PAOLO II
VIA FRANCESCO PETRARCA

N° OGGETTO RILEVATO
14E

CATEGORIA

FOTO

Impianti sportivi	
Servizi culturali	
Servizi Sociali	
Servizi Sanitari	
Servizi Religiosi	
Ristorazione	
Centri Sociali	
Ricettività	
Istruzione	X
Nodi infrastrutturali	
Centri commerciali	
Edifici pubblici	
CRITICITA'	



Accessibilità dall'esterno

Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non è complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di un servoscala o di una rampa di accesso.	X
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X

Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	X
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	
Accessibilità interna	
Pavimentazione non antisdrucciolevole compatta ed omogenea	
La fruibilità non è garantita senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servo-scala o di una rampa.	
L'arredamento e le attrezzature non sono facilmente utilizzabili da persone con difficoltà motoria/sensoriali	
Segnaletica informativa non chiara, non esauriente e non facilmente leggibile da persone ipovedenti.	X
La luce netta delle porte interne minore di 75 cm.	
Interruttori non individuabili al buio.	X
Assenza di percorso guida naturale o artificiale o di altri sistemi tecnologici per non vedenti.	X
Collegamenti Verticali	
Assenza di sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore, piattaforma elevatrice, servo-scala, scoiattolo)	
Cabina ascensore con <u>dimensioni minori di 140cm x 110cm.</u>	
Accessori ascensori non sono presenti, funzionanti e ad altezza adeguata (dimensionamento pulsantiera, citofono, allarme, indicazioni in braille, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc.)	
Finitura della pavimentazione del corpo scala non antisdrucciolevole compatta ed omogenea.	
Non sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa	X
Assenza lungo il corpo scala di corrimano su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm. Da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino.	X
Parapetti non conformi alla norma	

Illuminazione del corpo scala inadeguato	
Gradini non segnalati per persone ipovedenti (contrasto. Illuminazione, cambio pavimentazione)	X
Servizi igienici	
Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm).	
I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.	X
Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.	
Assenza di docce o doccino accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)	X
Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).	X
Assenza di illuminazione d'emergenza.	X
Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).	X
Le porte non si aprono verso l'esterno.	
Parcheggio riservato	
Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	X
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	
Accessibilità verso l'edificio	
Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze per raggiungere l'edificio.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	

<i>Topologia di intervento</i>
<i>Inserimento percorso LOGES</i>

<i>COSTO INTERVENTO</i>
219 200,00 €

<i>Accessibilità</i>	
ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE INACCESSIBILE	
INACCESSIBILE	X

ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile in autonomia. Tale condizione viene espressa quando non esistono condizioni di conflitto tra la persona e l'accessibilità dell'ambiente rilevato.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore consigliato. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti di non particolare rilievo, ma che comunque possono rendere inaccessibile e non fruibile in autonomia, lo spazio rilevato. In questi casi è consigliata la presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

PARZIALMENTE INACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore necessario. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti che possono rendere non fruibile in autonomia lo spazio rilevato. In questi casi si rende necessaria la costante presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

INACCESSIBILE: spazio/edificio non accessibile in autonomia e non accessibile con accompagnatore. Tale condizione viene espressa quando l'accessibilità allo spazio non è garantita, anche con l'ausilio di un accompagnatore.

<i>Condizioni</i>	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta frequenza, elevata concentrazione di servizi, attività ecc...)	X
Rilevanza dell'attrattore per la comunità di riferimento (edificio in cui la cittadinanza si identifica)	X
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

<i>Priorità</i>	
BASSA	
MEDIA	
ALTA	X

Bassa: verificata nessuna delle tre condizioni.

Media verificate una delle tre condizioni.

Alta: verificate almeno due condizioni.

<i>Data di sopralluogo:</i>

20/12/2020



COMUNE DI COLLEFERRO

N° OGGETTO RILEVATO

15E

SCUOLA Mons.MAZZOCCHI

VIA GIOTTO

CATEGORIA

FOTO

Impianti sportivi	
Servizi culturali	
Servizi Sociali	
Servizi Sanitari	
Servizi Religiosi	
Ristorazione	
Centri Sociali	
Ricettività	
Istruzione	X
Nodi infrastrutturali	
Centri commerciali	
Edifici pubblici	
CRITICITA'	



Accessibilità dall'esterno	
Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non è complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di un servoscala o di una rampa di accesso.	
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X

Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	X
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	
Accessibilità interna	
Pavimentazione non antiscivolo compatta ed omogenea	
La fruibilità non è garantita senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servo-scala o di una rampa.	
L'arredamento e le attrezzature non sono facilmente utilizzabili da persone con difficoltà motoria/sensoriali	
Segnaletica informativa non chiara, non esauriente e non facilmente leggibile da persone ipovedenti.	X
La luce netta delle porte interne minore di 75 cm.	
Interruttori non individuabili al buio.	X
Assenza di percorso guida naturale o artificiale o di altri sistemi tecnologici per non vedenti.	X
Collegamenti Verticali	
Assenza di sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore, piattaforma elevatrice, servo-scala, scoiattolo)	
Cabina ascensore con <u>dimensioni minori di 140cm x 110cm.</u>	
Accessori ascensori non sono presenti, funzionanti e ad altezza adeguata (dimensionamento pulsantiera, citofono, allarme, indicazioni in braille, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc.)	
Finitura della pavimentazione del corpo scala non antiscivolo compatta ed omogenea.	
Non sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa	X
Assenza lungo il corpo scala di corrimano su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm. Da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo	X
Parapetti non conformi alla norma	

Illuminazione del corpo scala inadeguato	
Gradini non segnalati per persone ipovedenti (contrasto. Illuminazione, cambio pavimentazione)	X
Servizi igienici	
Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm).	
I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.	X
Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.	
Assenza di docce o doccia accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)	X
Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).	X
Assenza di illuminazione d'emergenza.	X
Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).	X
Le porte non si aprono verso l'esterno.	
Parcheggio riservato	
Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	X
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	
Accessibilità verso l'edificio	
Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze per raggiungere l'edificio.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	

Tipologia di intervento
<i>Inserimento percorso LOGES</i>

COSTO INTERVENTO
133 000,00 €

Accessibilità	
ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE ACCESSIBILE	X
PARZIALMENTE INACCESSIBILE	
INACCESSIBILE	

ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile in autonomia. Tale condizione viene espressa quando non esistono condizioni di conflitto tra la persona e l'accessibilità dell'ambiente rilevato.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore consigliato. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti di non particolare rilievo, ma che comunque possono rendere inaccessibile e non fruibile in autonomia, lo spazio rilevato. In questi casi è consigliata la presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

PARZIALMENTE INACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore necessario. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti che possono rendere non fruibile in autonomia lo spazio rilevato. In questi casi si rende necessaria la costante presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

INACCESSIBILE: spazio/edificio non accessibile in autonomia e non accessibile con accompagnatore. Tale condizione viene espressa quando l'accessibilità allo spazio non è garantita, anche con l'ausilio di un accompagnatore.

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta frequenza, elevata concentrazione di servizi, attività ecc...)	X
Rilevanza dell'attrattore per la comunità di riferimento (edificio in cui la cittadinanza si identifica)	X
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Priorità	
BASSA	
MEDIA	
ALTA	X

Bassa: verificata nessuna delle tre condizioni.

Media verificate una delle tre condizioni.

Alta: verificate almeno due condizioni.

Data di sopralluogo:

20/12/2020



COMUNE DI COLLEFERRO

N° OGGETTO RILEVATO

16E

CAMPI DA TENNIS

VIA GIOTTO

CATEGORIA

FOTO

Impianti sportivi	X
Servizi culturali	
Servizi Sociali	
Servizi Sanitari	
Servizi Religiosi	
Ristorazione	
Centri Sociali	
Ricettività	
Istruzione	
Nodi infrastrutturali	
Centri commerciali	
Edifici pubblici	
CRITICITA'	



Accessibilità dall'esterno	
Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non è complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di un servoscala o di una rampa di accesso.	X
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	X
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X

Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	X
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	
Accessibilità interna	
Pavimentazione non antisdrucciolevole compatta ed omogenea	
La fruibilità non è garantita senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servo-scala o di una rampa.	
L'arredamento e le attrezzature non sono facilmente utilizzabili da persone con difficoltà motoria/sensoriali	
Segnaletica informativa non chiara, non esauriente e non facilmente leggibile da persone ipovedenti.	X
La luce netta delle porte interne minore di 75 cm.	
Interruttori non individuabili al buio.	X
Assenza di percorso guida naturale o artificiale o di altri sistemi tecnologici per non vedenti.	X
Collegamenti Verticali	
Assenza di sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore, piattaforma elevatrice, servo-scala, scoiattolo)	
Cabina ascensore con <u>dimensioni minori di 140cm x 110cm.</u>	
Accessori ascensori non sono presenti, funzionanti e ad altezza adeguata (dimensionamento pulsantiera, citofono, allarme, indicazioni in braille, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc.)	
Finitura della pavimentazione del corpo scala non antisdrucciolevole compatta ed omogenea.	
Non sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa	X
Assenza lungo il corpo scala di corrimano su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm. Da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino.	X
Parapetti non conformi alla norma	
Illuminazione del corpo scala inadeguato	

Gradini non segnalati per persone ipovedenti (contrasto. Illuminazione, cambio pavimentazione)	X
Servizi igienici	
Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm).	
I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.	X
Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.	
Assenza di docce o doccia accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)	X
Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).	X
Assenza di illuminazione d'emergenza.	X
Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).	X
Le porte non si aprono verso l'esterno.	
Parcheggio riservato	
Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	X
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	
Accessibilità verso l'edificio	
Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze per raggiungere l'edificio.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	

Tipologia di intervento
<i>Inserimento percorso LOGES</i>
<i>Adeguamento servizi igienici</i>
<i>Inserimento ascensore</i>
COSTO INTERVENTO
121 800,00 €

Accessibilità	
ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE INACCESSIBILE	
INACCESSIBILE	X

ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile in autonomia. Tale condizione viene espressa quando non esistono condizioni di conflitto tra la persona e l'accessibilità dell'ambiente rilevato.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore consigliato. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti di non particolare rilievo, ma che comunque possono rendere inaccessibile e non fruibile in autonomia, lo spazio rilevato. In questi casi è consigliata la presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

PARZIALMENTE INACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore necessario. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti che possono rendere non fruibile in autonomia lo spazio rilevato. In questi casi si rende necessaria la costante presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

INACCESSIBILE: spazio/edificio non accessibile in autonomia e non accessibile con accompagnatore. Tale condizione viene espressa quando l'accessibilità allo spazio non è garantita, anche con l'ausilio di un accompagnatore.

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta frequenza, elevata concentrazione di servizi, attività ecc...)	
Rilevanza dell'attrattore per la comunità di riferimento (edificio in cui la cittadinanza si identifica)	X
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	X

Priorità	
BASSA	
MEDIA	
ALTA	X

Bassa: verificata nessuna delle tre condizioni.

Media verificate una delle tre condizioni.

Alta: verificate almeno due condizioni.

Data di sopralluogo:

20/12/2020



COMUNE DI COLLEFERRO

N° OGGETTO RILEVATO

17E

CIMITERO COMUNALE

VIA CADUTI DEL '38

CATEGORIA

Impianti sportivi	
Servizi culturali	
Servizi Sociali	
Servizi Sanitari	
Servizi Religiosi	
Ristorazione	
Centri Sociali	
Ricettività	
Istruzione	
Nodi infrastrutturali	
Centri commerciali	
Edifici pubblici	X
CRITICITA'	

FOTO



Accessibilità dall'esterno

Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non è complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di un servoscala o di una rampa di accesso.	
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X

Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	X
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	
Accessibilità interna	
Pavimentazione non antisdrucciolevole compatta ed omogenea	
La fruibilità non è garantita senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servo-scala o di una rampa.	
L'arredamento e le attrezzature non sono facilmente utilizzabili da persone con difficoltà motoria/sensoriali	
Segnaletica informativa non chiara, non esauriente e non facilmente leggibile da persone ipovedenti.	X
La luce netta delle porte interne minore di 75 cm.	
Interruttori non individuabili al buio.	X
Assenza di percorso guida naturale o artificiale o di altri sistemi tecnologici per non vedenti.	X
Collegamenti Verticali	
Assenza di sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore, piattaforma elevatrice, servo-scala, scoiattolo)	
Cabina ascensore con <u>dimensioni minori di 140cm x 110cm.</u>	
Accessori ascensori non sono presenti, funzionanti e ad altezza adeguata (dimensionamento pulsantiera, citofono, allarme, indicazioni in braille, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc.)	
Finitura della pavimentazione del corpo scala non antisdrucciolevole compatta ed omogenea.	
Non sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa	X
Assenza lungo il corpo scala di corrimano su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm. Da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino.	X
Parapetti non conformi alla norma	

Illuminazione del corpo scala inadeguato	
Gradini non segnalati per persone ipovedenti (contrasto. Illuminazione, cambio pavimentazione)	X
Servizi igienici	
Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm).	
I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.	X
Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.	
Assenza di docce o doccia accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)	X
Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).	X
Assenza di illuminazione d'emergenza.	X
Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).	X
Le porte non si aprono verso l'esterno.	
Parcheggio riservato	
Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	X
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	
Accessibilità verso l'edificio	
Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze per raggiungere l'edificio.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	

Tipologia di intervento
Inserimento percorso LOGES
Adeguamento servizi igienici
Inserimento ascensore
COSTO INTERVENTO
242 600,00 €

Accessibilità	
ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE ACCESSIBILE	X
PARZIALMENTE INACCESSIBILE	
INACCESSIBILE	

ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile in autonomia. Tale condizione viene espressa quando non esistono condizioni di conflitto tra la persona e l'accessibilità dell'ambiente rilevato.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore consigliato. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti di non particolare rilievo, ma che comunque possono rendere inaccessibile e non fruibile in autonomia, lo spazio rilevato. In questi casi è consigliata la presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

PARZIALMENTE INACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore necessario. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti che possono rendere non fruibile in autonomia lo spazio rilevato. In questi casi si rende necessaria la costante presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

INACCESSIBILE: spazio/edificio non accessibile in autonomia e non accessibile con accompagnatore. Tale condizione viene espressa quando l'accessibilità allo spazio non è garantita, anche con l'ausilio di un accompagnatore.

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta frequenza, elevata concentrazione di servizi, attività ecc...)	
Rilevanza dell'attrattore per la comunità di riferimento (edificio in cui la cittadinanza si identifica)	X
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Priorità	
BASSA	
MEDIA	X
ALTA	

Bassa: verificata nessuna delle tre condizioni.

Media verificate una delle tre condizioni.

Alta: verificate almeno due condizioni.

Data di sopralluogo:

20/12/2020



COMUNE DI COLLEFERRRO

AUDITORIUM FABBRICA DELLA MUSICA

PIAZZA 29 MARZO 1950

N° OGGETTO RILEVATO

18E

CATEGORIA

FOTO

Impianti sportivi	
Servizi culturali	X
Servizi Sociali	
Servizi Sanitari	
Servizi Religiosi	
Ristorazione	
Centri Sociali	
Ricettività	
Istruzione	
Nodi infrastrutturali	
Centri commerciali	
Edifici pubblici	
CRITICITA'	



Accessibilità dall'esterno	
Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non è complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di un servoscala o di una rampa di accesso.	
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X

Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	X
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	
Accessibilità interna	
Pavimentazione non antisdrucciolevole compatta ed omogenea	
La fruibilità non è garantita senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servo-scala o di una rampa.	
L'arredamento e le attrezzature non sono facilmente utilizzabili da persone con difficoltà motoria/sensoriali	
Segnaletica informativa non chiara, non esauriente e non facilmente leggibile da persone ipovedenti.	X
La luce netta delle porte interne minore di 75 cm.	
Interruttori non individuabili al buio.	X
Assenza di percorso guida naturale o artificiale o di altri sistemi tecnologici per non vedenti.	X
Collegamenti Verticali	
Assenza di sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore, piattaforma elevatrice, servo-scala, scoiattolo)	
Cabina ascensore con <u>dimensioni minori di 140cm x 110cm</u> .	
Accessori ascensori non sono presenti, funzionanti e ad altezza adeguata (dimensionamento pulsantiera, citofono, allarme, indicazioni in braille, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc.)	
Finitura della pavimentazione del corpo scala non antisdrucciolevole compatta ed omogenea.	
Non sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa	X
Assenza lungo il corpo scala di corrimano su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm. Da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino.	X
Parapetti non conformi alla norma	
Illuminazione del corpo scala inadeguato	

Gradini non segnalati per persone ipovedenti (contrasto. Illuminazione, cambio pavimentazione)	X
Servizi igienici	
Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm).	
I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.	X
Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.	
Assenza di docce o doccia accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)	X
Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).	X
Assenza di illuminazione d'emergenza.	X
Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).	X
Le porte non si aprono verso l'esterno.	
Parcheggio riservato	
Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	X
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	
Accessibilità verso l'edificio	
Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze per raggiungere l'edificio.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	

Tipologia di intervento
<i>Inserimento percorso LOGES</i>
<i>Adeguamento servizi igienici</i>
<i>Inserimento ascensore</i>
COSTO INTERVENTO
362 600,00 €

Accessibilità	
ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE ACCESSIBILE	X
PARZIALMENTE INACCESSIBILE	
INACCESSIBILE	

ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile in autonomia. Tale condizione viene espressa quando non esistono condizioni di conflitto tra la persona e l'accessibilità dell'ambiente rilevato.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore consigliato. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti di non particolare rilievo, ma che comunque possono rendere inaccessibile e non fruibile in autonomia, lo spazio rilevato. In questi casi è consigliata la presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

PARZIALMENTE INACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore necessario. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti che possono rendere non fruibile in autonomia lo spazio rilevato. In questi casi si rende necessaria la costante presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

INACCESSIBILE: spazio/edificio non accessibile in autonomia e non accessibile con accompagnatore. Tale condizione viene espressa quando l'accessibilità allo spazio non è garantita, anche con l'ausilio di un accompagnatore.

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta frequenza, elevata concentrazione di servizi, attività ecc...)	
Rilevanza dell'attrattore per la comunità di riferimento (edificio in cui la cittadinanza si identifica)	X
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Priorità	
BASSA	
MEDIA	X
ALTA	

Bassa: verificata nessuna delle tre condizioni.

Media verificate una delle tre condizioni.

Alta: verificate almeno due condizioni.

Data di sopralluogo:

27/03/2021



COMUNE DI COLLEFERRO

N° OGGETTO RILEVATO

19E

POLIZIA LOCALE

VIA CASILINA

CATEGORIA

FOTO

Impianti sportivi	
Servizi culturali	
Servizi Sociali	
Servizi Sanitari	
Servizi Religiosi	
Ristorazione	
Centri Sociali	
Ricettività	
Istruzione	
Nodi infrastrutturali	
Centri commerciali	
Edifici pubblici	X
CRITICITA'	



Accessibilità dall'esterno	
Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non è complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di un servoscala o di una rampa di accesso.	
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X

Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	X
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	
Accessibilità interna	
Pavimentazione non antiscivolo compatta ed omogenea	
La fruibilità non è garantita senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servo-scala o di una rampa.	
L'arredamento e le attrezzature non sono facilmente utilizzabili da persone con difficoltà motoria/sensoriali	
Segnaletica informativa non chiara, non esauriente e non facilmente leggibile da persone ipovedenti.	X
La luce netta delle porte interne minore di 75 cm.	
Interruttori non individuabili al buio.	X
Assenza di percorso guida naturale o artificiale o di altri sistemi tecnologici per non vedenti.	X
Collegamenti Verticali	
Assenza di sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore, piattaforma elevatrice, servo-scala, scoiattolo)	
Cabina ascensore con <u>dimensioni minori di 140cm x 110cm.</u>	
Accessori ascensori non sono presenti, funzionanti e ad altezza adeguata (dimensionamento pulsantiera, citofono, allarme, indicazioni in braille, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc.)	
Finitura della pavimentazione del corpo scala non antiscivolo compatta ed omogenea.	
Non sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa	X
Assenza lungo il corpo scala di corrimano su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm. Da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino.	X
Parapetti non conformi alla norma	

Illuminazione del corpo scala inadeguato	
Gradini non segnalati per persone ipovedenti (contrasto. Illuminazione, cambio pavimentazione)	X
Servizi igienici	
Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm).	
I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.	X
Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.	
Assenza di docce o doccia accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)	X
Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).	X
Assenza di illuminazione d'emergenza.	X
Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).	X
Le porte non si aprono verso l'esterno.	
Parcheggio riservato	
Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	X
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	
Accessibilità verso l'edificio	
Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze per raggiungere l'edificio.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	

Tipologia di intervento
Inserimento percorso LOGES
Adeguamento servizi igienici
Inserimento ascensore
COSTO INTERVENTO
54 600,00 €

Accessibilità	
ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE ACCESSIBILE	X
PARZIALMENTE INACCESSIBILE	
INACCESSIBILE	

ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile in autonomia. Tale condizione viene espressa quando non esistono condizioni di conflitto tra la persona e l'accessibilità dell'ambiente rilevato.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore consigliato. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti di non particolare rilievo, ma che comunque possono rendere inaccessibile e non fruibile in autonomia, lo spazio rilevato. In questi casi è consigliata la presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

PARZIALMENTE INACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore necessario. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti che possono rendere non fruibile in autonomia lo spazio rilevato. In questi casi si rende necessaria la costante presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

INACCESSIBILE: spazio/edificio non accessibile in autonomia e non accessibile con accompagnatore. Tale condizione viene espressa quando l'accessibilità allo spazio non è garantita, anche con l'ausilio di un accompagnatore.

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta frequenza, elevata concentrazione di servizi, attività ecc...)	
Rilevanza dell'attrattore per la comunità di riferimento (edificio in cui la cittadinanza si identifica)	X
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Priorità	
BASSA	
MEDIA	X
ALTA	

Bassa: verificata nessuna delle tre condizioni.

Media verificate una delle tre condizioni.

Alta: verificate almeno due condizioni.

Data di sopralluogo:

20/12/2020



COMUNE DI COLLEFERRO

N° OGGETTO RILEVATO

20E

PALASPORT COMUNALE

VIALE EUROPA

CATEGORIA

FOTO

Impianti sportivi	X
Servizi culturali	
Servizi Sociali	
Servizi Sanitari	
Servizi Religiosi	
Ristorazione	
Centri Sociali	
Ricettività	
Istruzione	
Nodi infrastrutturali	
Centri commerciali	
Edifici pubblici	
CRITICITA'	



Accessibilità dall'esterno	
Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non è complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di un servoscala o di una rampa di accesso.	X
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	X
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X

Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	X
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	
Accessibilità interna	
Pavimentazione non antiscivolo compatta ed omogenea	
La fruibilità non è garantita senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servo-scala o di una rampa.	
L'arredamento e le attrezzature non sono facilmente utilizzabili da persone con difficoltà motoria/sensoriali	
Segnaletica informativa non chiara, non esauriente e non facilmente leggibile da persone ipovedenti.	X
La luce netta delle porte interne minore di 75 cm.	
Interruttori non individuabili al buio.	X
Assenza di percorso guida naturale o artificiale o di altri sistemi tecnologici per non vedenti.	X
Collegamenti Verticali	
Assenza di sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore, piattaforma elevatrice, servo-scala, scoiattolo)	
Cabina ascensore con <u>dimensioni minori di 140cm x 110cm.</u>	
Accessori ascensori non sono presenti, funzionanti e ad altezza adeguata (dimensionamento pulsantiera, citofono, allarme, indicazioni in braille, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc.)	
Finitura della pavimentazione del corpo scala non antiscivolo compatta ed omogenea.	
Non sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa	X
Assenza lungo il corpo scala di corrimano su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm. Da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino.	X
Parapetti non conformi alla norma	

Illuminazione del corpo scala inadeguato	
Gradini non segnalati per persone ipovedenti (contrasto. Illuminazione, cambio pavimentazione)	X
Servizi igienici	
Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm).	
I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.	X
Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.	
Assenza di docce o doccia accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)	X
Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).	X
Assenza di illuminazione d'emergenza.	X
Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).	X
Le porte non si aprono verso l'esterno.	
Parcheggio riservato	
Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	X
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	
Accessibilità verso l'edificio	
Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze per raggiungere l'edificio.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X

Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	
---	--

Tipologia di intervento	
<i>Inserimento percorso LOGES</i>	
<i>Adeguamento servizi igienici</i>	
COSTO INTERVENTO	
115 800,00 €	

Accessibilità	
ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE INACCESSIBILE	
INACCESSIBILE	X

ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile in autonomia. Tale condizione viene espressa quando non esistono condizioni di conflitto tra la persona e l'accessibilità dell'ambiente rilevato.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore consigliato. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti di non particolare rilievo, ma che comunque possono rendere inaccessibile e non fruibile in autonomia, lo spazio rilevato. In questi casi è consigliata la presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

PARZIALMENTE INACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore necessario. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti che possono rendere non fruibile in autonomia lo spazio rilevato. In questi casi si rende necessaria la costante presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

INACCESSIBILE: spazio/edificio non accessibile in autonomia e non accessibile con accompagnatore. Tale condizione viene espressa quando l'accessibilità allo spazio non è garantita, anche con l'ausilio di un accompagnatore.

Data di sopralluogo:

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta frequenza, elevata concentrazione di servizi, attività ecc...)	
Rilevanza dell'attrattore per la comunità di riferimento (edificio in cui la cittadinanza si identifica)	X
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Priorità	
BASSA	
MEDIA	X
ALTA	

Bassa: verificata nessuna delle tre condizioni.

Media verificate una delle tre condizioni.

Alta: verificate almeno due condizioni.

20/12/2020



COMUNE DI COLLEFERRRO

N° OGGETTO RILEVATO

21E

PISCINA COMUNALE

VIALE EUROPA

CATEGORIA

FOTO

Impianti sportivi	X
Servizi culturali	
Servizi Sociali	
Servizi Sanitari	
Servizi Religiosi	
Ristorazione	
Centri Sociali	
Ricettività	
Istruzione	
Nodi infrastrutturali	
Centri commerciali	
Edifici pubblici	
CRITICITA'	



Accessibilità dall'esterno	
Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non è complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di un servoscala o di una rampa di accesso.	X
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	X
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X

Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	X
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	
Accessibilità interna	
Pavimentazione non antisdrucciolevole compatta ed omogenea	
La fruibilità non è garantita senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servo-scala o di una rampa.	
L'arredamento e le attrezzature non sono facilmente utilizzabili da persone con difficoltà motoria/sensoriali	
Segnaletica informativa non chiara, non esauriente e non facilmente leggibile da persone ipovedenti.	X
La luce netta delle porte interne minore di 75 cm.	
Interruttori non individuabili al buio.	X
Assenza di percorso guida naturale o artificiale o di altri sistemi tecnologici per non vedenti.	X
Collegamenti Verticali	
Assenza di sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore, piattaforma elevatrice, servo-scala, scoiattolo)	
Cabina ascensore con <u>dimensioni minori di 140cm x 110cm.</u>	
Accessori ascensori non sono presenti, funzionanti e ad altezza adeguata (dimensionamento pulsantiera, citofono, allarme, indicazioni in braille, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc.)	
Finitura della pavimentazione del corpo scala non antisdrucciolevole compatta ed omogenea.	
Non sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa	X
Assenza lungo il corpo scala di corrimano su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm. Da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino.	X
Parapetti non conformi alla norma	
Illuminazione del corpo scala inadeguato	

Gradini non segnalati per persone ipovedenti (contrasto. Illuminazione, cambio pavimentazione)	X
Servizi igienici	
Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm).	
I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.	X
Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.	
Assenza di docce o doccia accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)	X
Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).	X
Assenza di illuminazione d'emergenza.	X
Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).	X
Le porte non si aprono verso l'esterno.	
Parcheggio riservato	
Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	X
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	
Accessibilità verso l'edificio	
Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze per raggiungere l'edificio.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	

Tipologia di intervento
Inserimento percorso LOGES
Adeguamento servizi igienici
COSTO INTERVENTO
78 000,00 €

Accessibilità	
ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE ACCESSIBILE	X
PARZIALMENTE INACCESSIBILE	
INACCESSIBILE	

ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile in autonomia. Tale condizione viene espressa quando non esistono condizioni di conflitto tra la persona e l'accessibilità dell'ambiente rilevato.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore consigliato. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti di non particolare rilievo, ma che comunque possono rendere inaccessibile e non fruibile in autonomia, lo spazio rilevato. In questi casi è consigliata la presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

PARZIALMENTE INACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore necessario. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti che possono rendere non fruibile in autonomia lo spazio rilevato. In questi casi si rende necessaria la costante presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

INACCESSIBILE: spazio/edificio non accessibile in autonomia e non accessibile con accompagnatore. Tale condizione viene espressa quando l'accessibilità allo spazio non è garantita, anche con l'ausilio di un accompagnatore.

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta frequenza, elevata concentrazione di servizi, attività ecc...)	
Rilevanza dell'attrattore per la comunità di riferimento (edificio in cui la cittadinanza si identifica)	X
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Priorità	
BASSA	
MEDIA	X
ALTA	

Bassa: verificata nessuna delle tre condizioni.

Media verificate una delle tre condizioni.

Alta: verificate almeno due condizioni.

Data di sopralluogo:

20/12/2020



COMUNE DI COLLEFERRRO

N° OGGETTO RILEVATO

22E

SCUOLA PRIMARIA BARCHIESI

VICOLO SCHIAVI

CATEGORIA

FOTO

Impianti sportivi	
Servizi culturali	
Servizi Sociali	
Servizi Sanitari	
Servizi Religiosi	
Ristorazione	
Centri Sociali	
Ricettività	
Istruzione	X
Nodi infrastrutturali	
Centri commerciali	
Edifici pubblici	
CRITICITA'	



Accessibilità dall'esterno	
Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non è complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di un servoscala o di una rampa di accesso.	X
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X

Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	X
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	
Accessibilità interna	
Pavimentazione non antiscivolo compatta ed omogenea	
La fruibilità non è garantita senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servo-scala o di una rampa.	
L'arredamento e le attrezzature non sono facilmente utilizzabili da persone con difficoltà motoria/sensoriali	
Segnaletica informativa non chiara, non esauriente e non facilmente leggibile da persone ipovedenti.	X
La luce netta delle porte interne minore di 75 cm.	
Interruttori non individuabili al buio.	X
Assenza di percorso guida naturale o artificiale o di altri sistemi tecnologici per non vedenti.	X
Collegamenti Verticali	
Assenza di sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore, piattaforma elevatrice, servo-scala, scoiattolo)	
Cabina ascensore con <u>dimensioni minori di 140cm x 110cm.</u>	
Accessori ascensori non sono presenti, funzionanti e ad altezza adeguata (dimensionamento pulsantiera, citofono, allarme, indicazioni in braille, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc.)	
Finitura della pavimentazione del corpo scala non antiscivolo compatta ed omogenea.	
Non sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa	X
Assenza lungo il corpo scala di corrimano su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm. Da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino.	X
Parapetti non conformi alla norma	
Illuminazione del corpo scala inadeguato	

Gradini non segnalati per persone ipovedenti (contrasto. Illuminazione, cambio pavimentazione)	X
Servizi igienici	
Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm).	
I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.	X
Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.	
Assenza di docce o doccino accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)	X
Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).	X
Assenza di illuminazione d'emergenza.	X
Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).	X
Le porte non si aprono verso l'esterno.	
Parcheggio riservato	
Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	X
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	
Accessibilità verso l'edificio	
Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze per raggiungere l'edificio.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	

Tipologia di intervento
Inserimento percorso LOGES
inserimento ascensore

COSTO INTERVENTO
206 400,00 €

Accessibilità	
ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE INACCESSIBILE	
INACCESSIBILE	X

ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile in autonomia. Tale condizione viene espressa quando non esistono condizioni di conflitto tra la persona e l'accessibilità dell'ambiente rilevato.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore consigliato. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti di non particolare rilievo, ma che comunque possono rendere inaccessibile e non fruibile in autonomia, lo spazio rilevato. In questi casi è consigliata la presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

PARZIALMENTE INACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore necessario. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti che possono rendere non fruibile in autonomia lo spazio rilevato. In questi casi si rende necessaria la costante presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

INACCESSIBILE: spazio/edificio non accessibile in autonomia e non accessibile con accompagnatore. Tale condizione viene espressa quando l'accessibilità allo spazio non è garantita, anche con l'ausilio di un accompagnatore.

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta frequenza, elevata concentrazione di servizi, attività ecc...)	X
Rilevanza dell'attrattore per la comunità di riferimento (edificio in cui la cittadinanza si identifica)	X
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Priorità	
BASSA	
MEDIA	
ALTA	X

Bassa: verificata nessuna delle tre condizioni.

Media verificate una delle tre condizioni.

Alta: verificate almeno due condizioni.

Data di sopralluogo:

20/12/2020



COMUNE DI COLLEFERRRO

N° OGGETTO RILEVATO

23E


SCUOLA CARLO URBANI

VIA GIOTTO 175

CATEGORIA

FOTO

Impianti sportivi	
Servizi culturali	
Servizi Sociali	
Servizi Sanitari	
Servizi Religiosi	
Ristorazione	
Centri Sociali	
Ricettività	
Istruzione	X
Nodi infrastrutturali	
Centri commerciali	
Edifici pubblici	
CRITICITA'	



Accessibilità dall'esterno	
Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non è complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di un servoscala o di una rampa di accesso.	X
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X

Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	X
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	
Accessibilità interna	
Pavimentazione non antisdrucciolevole compatta ed omogenea	
La fruibilità non è garantita senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servo-scala o di una rampa.	
L'arredamento e le attrezzature non sono facilmente utilizzabili da persone con difficoltà motoria/sensoriali	
Segnaletica informativa non chiara, non esauriente e non facilmente leggibile da persone ipovedenti.	X
La luce netta delle porte interne minore di 75 cm.	
Interruttori non individuabili al buio.	X
Assenza di percorso guida naturale o artificiale o di altri sistemi tecnologici per non vedenti.	X
Collegamenti Verticali	
Assenza di sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore, piattaforma elevatrice, servo-scala, scoiattolo)	
Cabina ascensore con <u>dimensioni minori di 140cm x 110cm.</u>	
Accessori ascensori non sono presenti, funzionanti e ad altezza adeguata (dimensionamento pulsantiera, citofono, allarme, indicazioni in braille, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc.)	
Finitura della pavimentazione del corpo scala non antisdrucciolevole compatta ed omogenea.	
Non sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa	X
Assenza lungo il corpo scala di corrimano su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm. Da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino.	X
Parapetti non conformi alla norma	

Illuminazione del corpo scala inadeguato	
Gradini non segnalati per persone ipovedenti (contrasto. Illuminazione, cambio pavimentazione)	X
Servizi igienici	
Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm).	
I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.	X
Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.	
Assenza di docce o doccia accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)	X
Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).	X
Assenza di illuminazione d'emergenza.	X
Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).	X
Le porte non si aprono verso l'esterno.	
Parcheggio riservato	
Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	X
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	
Accessibilità verso l'edificio	
Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze per raggiungere l'edificio.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	

Tipologia di intervento
Inserimento percorso LOGES
inserimento ascensore

COSTO INTERVENTO
89 600,00 €

Accessibilità	
ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE ACCESSIBILE	X
PARZIALMENTE INACCESSIBILE	
INACCESSIBILE	

ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile in autonomia. Tale condizione viene espressa quando non esistono condizioni di conflitto tra la persona e l'accessibilità dell'ambiente rilevato.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore consigliato. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti di non particolare rilievo, ma che comunque possono rendere inaccessibile e non fruibile in autonomia, lo spazio rilevato. In questi casi è consigliata la presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

PARZIALMENTE INACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore necessario. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti che possono rendere non fruibile in autonomia lo spazio rilevato. In questi casi si rende necessaria la costante presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

INACCESSIBILE: spazio/edificio non accessibile in autonomia e non accessibile con accompagnatore. Tale condizione viene espressa quando l'accessibilità allo spazio non è garantita, anche con l'ausilio di un accompagnatore.

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta frequenza, elevata concentrazione di servizi, attività ecc...)	X
Rilevanza dell'attrattore per la comunità di riferimento (edificio in cui la cittadinanza si identifica)	X
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Priorità	
BASSA	
MEDIA	
ALTA	X

Bassa: verificata nessuna delle tre condizioni.

Media verificate una delle tre condizioni.

Alta: verificate almeno due condizioni.

Data di sopralluogo:

20/12/2020



COMUNE DI COLLEFERRRO

N° OGGETTO RILEVATO

24E

ASILO COMUNALE ALADIN

VIA FONTANA BRACCHI

CATEGORIA

Impianti sportivi	
Servizi culturali	
Servizi Sociali	
Servizi Sanitari	
Servizi Religiosi	
Ristorazione	
Centri Sociali	
Ricettività	
Istruzione	X
Nodi infrastrutturali	
Centri commerciali	
Edifici pubblici	
CRITICITA'	

FOTO



Accessibilità dall'esterno

Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non è complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di un servoscala o di una rampa di accesso.	
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	

Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	
Accessibilità interna	
Pavimentazione non antisdrucciolevole compatta ed omogenea	
La fruibilità non è garantita senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servo-scala o di una rampa.	
L'arredamento e le attrezzature non sono facilmente utilizzabili da persone con difficoltà motoria/sensoriali	
Segnaletica informativa non chiara, non esauriente e non facilmente leggibile da persone ipovedenti.	
La luce netta delle porte interne minore di 75 cm.	
Interruttori non individuabili al buio.	
Assenza di percorso guida naturale o artificiale o di altri sistemi tecnologici per non vedenti.	
Collegamenti Verticali	
Assenza di sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore, piattaforma elevatrice, servo-scala, scoiattolo)	
Cabina ascensore con <u>dimensioni minori di 140cm x 110cm.</u>	
Accessori ascensori non sono presenti, funzionanti e ad altezza adeguata (dimensionamento pulsantiera, citofono, allarme, indicazioni in braille, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc.)	
Finitura della pavimentazione del corpo scala non antisdrucciolevole compatta ed omogenea.	
Non sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa	
Assenza lungo il corpo scala di corrimano su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm. Da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino.	
Parapetti non conformi alla norma	

Illuminazione del corpo scala inadeguato	
Gradini non segnalati per persone ipovedenti (contrasto. Illuminazione, cambio pavimentazione)	
Servizi igienici	
Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm).	
I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.	
Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.	
Assenza di docce o doccino accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)	
Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).	
Assenza di illuminazione d'emergenza.	
Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).	
Le porte non si aprono verso l'esterno.	
Parcheggio riservato	
Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	
Accessibilità verso l'edificio	
Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze per raggiungere l'edificio.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	

Tipologia di intervento

COSTO INTERVENTO

Accessibilità	
ACCESSIBILE	X
PARZIALMENTE ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE INACCESSIBILE	
INACCESSIBILE	

ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile in autonomia. Tale condizione viene espressa quando non esistono condizioni di conflitto tra la persona e l'accessibilità dell'ambiente rilevato.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore consigliato. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti di non particolare rilievo, ma che comunque possono rendere inaccessibile e non fruibile in autonomia, lo spazio rilevato. In questi casi è consigliata la presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

PARZIALMENTE INACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore necessario. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti che possono rendere non fruibile in autonomia lo spazio rilevato. In questi casi si rende necessaria la costante presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

INACCESSIBILE: spazio/edificio non accessibile in autonomia e non accessibile con accompagnatore. Tale condizione viene espressa quando l'accessibilità allo spazio non è garantita, anche con l'ausilio di un accompagnatore.

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta frequenza, elevata concentrazione di servizi, attività ecc...)	
Rilevanza dell'attrattore per la comunità di riferimento (edificio in cui la cittadinanza si identifica)	
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Priorità	
BASSA	
MEDIA	
ALTA	

Bassa: verificata nessuna delle tre condizioni.

Media verificate una delle tre condizioni.

Alta: verificate almeno due condizioni.

Data di sopralluogo:

18/02/2021



COMUNE DI COLLEFERRO

SCUOLA DELL' INFANZIA PIO PIERACCINI

VIA CARPINETANA, 146

N° OGGETTO RILEVATO

25E

CATEGORIA

FOTO

Impianti sportivi	
Servizi culturali	
Servizi Sociali	
Servizi Sanitari	
Servizi Religiosi	
Ristorazione	
Centri Sociali	
Ricettività	
Istruzione	X
Nodi infrastrutturali	
Centri commerciali	
Edifici pubblici	
CRITICITA'	



Accessibilità dall'esterno

Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non è complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di un servoscala o di una rampa di accesso.	
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	

Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	
Accessibilità interna	
Pavimentazione non antisdrucciolevole compatta ed omogenea	
La fruibilità non è garantita senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servo-scala o di una rampa.	
L'arredamento e le attrezzature non sono facilmente utilizzabili da persone con difficoltà motoria/sensoriali	
Segnaletica informativa non chiara, non esauriente e non facilmente leggibile da persone ipovedenti.	
La luce netta delle porte interne minore di 75 cm.	
Interruttori non individuabili al buio.	
Assenza di percorso guida naturale o artificiale o di altri sistemi tecnologici per non vedenti.	
Collegamenti Verticali	
Assenza di sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore, piattaforma elevatrice, servo-scala, scoiattolo)	
Cabina ascensore con <u>dimensioni minori di 140cm x 110cm.</u>	
Accessori ascensori non sono presenti, funzionanti e ad altezza adeguata (dimensionamento pulsantiera, citofono, allarme, indicazioni in braille, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc.)	
Finitura della pavimentazione del corpo scala non antisdrucciolevole compatta ed omogenea.	
Non sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa	
Assenza lungo il corpo scala di corrimano su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm. Da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino.	
Parapetti non conformi alla norma	

Illuminazione del corpo scala inadeguato	
Gradini non segnalati per persone ipovedenti (contrasto. Illuminazione, cambio pavimentazione)	
Servizi igienici	
Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm).	
I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.	
Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.	
Assenza di docce o doccino accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)	
Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).	
Assenza di illuminazione d'emergenza.	
Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).	
Le porte non si aprono verso l'esterno.	
Parcheggio riservato	
Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	X
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	X
Accessibilità verso l'edificio	
Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze per raggiungere l'edificio.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	X

Tipologia di intervento
percorsi LOGES

COSTO INTERVENTO
58 000,00 €

Accessibilità	
ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE ACCESSIBILE	X
PARZIALMENTE INACCESSIBILE	
INACCESSIBILE	

ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile in autonomia. Tale condizione viene espressa quando non esistono condizioni di conflitto tra la persona e l'accessibilità dell'ambiente rilevato.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore consigliato. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti di non particolare rilievo, ma che comunque possono rendere inaccessibile e non fruibile in autonomia, lo spazio rilevato. In questi casi è consigliata la presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

PARZIALMENTE INACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore necessario. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti che possono rendere non fruibile in autonomia lo spazio rilevato. In questi casi si rende necessaria la costante presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

INACCESSIBILE: spazio/edificio non accessibile in autonomia e non accessibile con accompagnatore. Tale condizione viene espressa quando l'accessibilità allo spazio non è garantita, anche con l'ausilio di un accompagnatore.

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta frequenza, elevata concentrazione di servizi, attività ecc...)	X
Rilevanza dell'attrattore per la comunità di riferimento (edificio in cui la cittadinanza si identifica)	X
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Priorità	
BASSA	
MEDIA	
ALTA	X

Bassa: verificata nessuna delle tre condizioni.

Media verificate una delle tre condizioni.

Alta: verificate almeno due condizioni.

Data di sopralluogo:

18/02/2021



COMUNE DI COLLEFERRRO

N° OGGETTO RILEVATO

26E

BOCCIODROMO

PIAZZA UNITALSI

CATEGORIA

FOTO

Impianti sportivi	X
Servizi culturali	
Servizi Sociali	
Servizi Sanitari	
Servizi Religiosi	
Ristorazione	
Centri Sociali	
Ricettività	
Istruzione	
Nodi infrastrutturali	
Centri commerciali	
Edifici pubblici	
CRITICITA'	



Accessibilità dall'esterno	
Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non è complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di un servoscala o di una rampa di accesso.	
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	

Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	
Accessibilità interna	
Pavimentazione non antisdrucciolevole compatta ed omogenea	
La fruibilità non è garantita senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servo-scala o di una rampa.	
L'arredamento e le attrezzature non sono facilmente utilizzabili da persone con difficoltà motoria/sensoriali	
Segnaletica informativa non chiara, non esauriente e non facilmente leggibile da persone ipovedenti.	
La luce netta delle porte interne minore di 75 cm.	
Interruttori non individuabili al buio.	
Assenza di percorso guida naturale o artificiale o di altri sistemi tecnologici per non vedenti.	
Collegamenti Verticali	
Assenza di sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore, piattaforma elevatrice, servo-scala, scoiattolo)	
Cabina ascensore con <u>dimensioni minori di 140cm x 110cm.</u>	
Accessori ascensori non sono presenti, funzionanti e ad altezza adeguata (dimensionamento pulsantiera, citofono, allarme, indicazioni in braille, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc.)	
Finitura della pavimentazione del corpo scala non antisdrucciolevole compatta ed omogenea.	
Non sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa	
Assenza lungo il corpo scala di corrimano su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm. Da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino.	
Parapetti non conformi alla norma	

Illuminazione del corpo scala inadeguato	
Gradini non segnalati per persone ipovedenti (contrasto. Illuminazione, cambio pavimentazione)	
Servizi igienici	
Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm).	
I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.	
Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.	
Assenza di docce o doccino accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)	
Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).	
Assenza di illuminazione d'emergenza.	
Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).	
Le porte non si aprono verso l'esterno.	
Parcheggio riservato	
Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	
Accessibilità verso l'edificio	
Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze per raggiungere l'edificio.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	x
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	x

Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	
---	--

Tipologia di intervento	
<i>percorsi LOGES</i>	
COSTO INTERVENTO	
58 000,00 €	

Accessibilità	
ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE ACCESSIBILE	X
PARZIALMENTE INACCESSIBILE	
INACCESSIBILE	

ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile in autonomia. Tale condizione viene espressa quando non esistono condizioni di conflitto tra la persona e l'accessibilità dell'ambiente rilevato.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore consigliato. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti di non particolare rilievo, ma che comunque possono rendere inaccessibile e non fruibile in autonomia, lo spazio rilevato. In questi casi è consigliata la presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

PARZIALMENTE INACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore necessario. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti che possono rendere non fruibile in autonomia lo spazio rilevato. In questi casi si rende necessaria la costante presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

INACCESSIBILE: spazio/edificio non accessibile in autonomia e non accessibile con accompagnatore. Tale condizione viene espressa quando l'accessibilità allo spazio non è garantita, anche con l'ausilio di un accompagnatore.

Data di sopralluogo:

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta frequenza, elevata concentrazione di servizi, attività ecc...)	
Rilevanza dell'attrattore per la comunità di riferimento (edificio in cui la cittadinanza si identifica)	X
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Priorità	
BASSA	
MEDIA	X
ALTA	

Bassa: verificata nessuna delle tre condizioni.

Media verificate una delle tre condizioni.

Alta: verificate almeno due condizioni.

16/03/2021



COMUNE DI COLLEFERRO

N° OGGETTO RILEVATO
27E

PROTEZIONE CIVILE

VIA MARTIRI DELLE FOIBE

CATEGORIA	
-----------	--

FOTO

Impianti sportivi	
Servizi culturali	
Servizi Sociali	
Servizi Sanitari	
Servizi Religiosi	
Ristorazione	
Centri Sociali	
Ricettività	
Istruzione	
Nodi infrastrutturali	
Centri commerciali	
Edifici pubblici	X
CRITICITA'	



Accessibilità dall'esterno	
Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non è complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di un servoscala o di una rampa di accesso.	X
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X

Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	X
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	
Accessibilità interna	
Pavimentazione non antisdrucciolevole compatta ed omogenea	
La fruibilità non è garantita senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servo-scala o di una rampa.	
L'arredamento e le attrezzature non sono facilmente utilizzabili da persone con difficoltà motoria/sensoriali	
Segnaletica informativa non chiara, non esauriente e non facilmente leggibile da persone ipovedenti.	X
La luce netta delle porte interne minore di 75 cm.	
Interruttori non individuabili al buio.	X
Assenza di percorso guida naturale o artificiale o di altri sistemi tecnologici per non vedenti.	X
Collegamenti Verticali	
Assenza di sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore, piattaforma elevatrice, servo-scala,	
Cabina ascensore con <u>dimensioni minori di 140cm x 110cm.</u>	
Accessori ascensori non sono presenti, funzionanti e ad altezza adeguata (dimensionamento pulsantiera, citofono, allarme, indicazioni in braille,	
Finitura della pavimentazione del corpo scala non antisdrucciolevole compatta ed omogenea.	
Non sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa	X
Assenza lungo il corpo scala di corrimano su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm. Da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo	X
Parapetti non conformi alla norma	
Illuminazione del corpo scala inadeguato	

Gradini non segnalati per persone ipovedenti (contrasto. Illuminazione, cambio pavimentazione)	X
Servizi igienici	
Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm).	
I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.	X
Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.	
Assenza di docce o doccino accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)	X
Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).	X
Assenza di illuminazione d'emergenza.	X
Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).	X
Le porte non si aprono verso l'esterno.	
Parceggio riservato	
Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	X
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	
Accessibilità verso l'edificio	
Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze per raggiungere l'edificio.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	

Tipologia di intervento
Inserimento percorso LOGES

COSTO INTERVENTO
50 200,00 €

Accessibilità	
ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE INACCESSIBILE	X
INACCESSIBILE	

ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile in autonomia. Tale condizione viene espressa quando non esistono condizioni di conflitto tra la persona e l'accessibilità dell'ambiente rilevato.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore consigliato. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti di non particolare rilievo, ma che comunque possono rendere inaccessibile e non fruibile in autonomia, lo spazio rilevato. In questi casi è consigliata la presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

PARZIALMENTE INACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore necessario. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti che possono rendere non fruibile in autonomia lo spazio rilevato. In questi casi si rende necessaria la costante presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

INACCESSIBILE: spazio/edificio non accessibile in autonomia e non accessibile con accompagnatore. Tale condizione viene espressa quando l'accessibilità allo spazio non è garantita, anche con l'ausilio di un accompagnatore.

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta frequenza, elevata concentrazione di servizi, attività ecc...)	X
Rilevanza dell'attrattore per la comunità di riferimento (edificio in cui la cittadinanza si identifica)	X
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Priorità	
BASSA	
MEDIA	
ALTA	X

Bassa: verificata nessuna delle tre condizioni.

Media verificate una delle tre condizioni.

Alta: verificate almeno due condizioni.

Data di sopralluogo:

16/03/2021



COMUNE DI COLLEFERRO

N° OGGETTO RILEVATO

28E

EX KONVER

PIAZZALE ENRICO BERLINGUER

CATEGORIA

FOTO

Impianti sportivi	
Servizi culturali	
Servizi Sociali	
Servizi Sanitari	
Servizi Religiosi	
Ristorazione	
Centri Sociali	
Ricettività	
Istruzione	
Nodi infrastrutturali	
Centri commerciali	
Edifici pubblici	X
CRITICITA'	



Accessibilità dall'esterno	
Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	X
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non è complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	X
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di un servoscala o di una rampa di accesso.	X
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	X
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	X
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X

Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	X
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	
Accessibilità interna	
Pavimentazione non antisdrucciolevole compatta ed omogenea	
La fruibilità non è garantita senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servo-scala o di una rampa.	
L'arredamento e le attrezzature non sono facilmente utilizzabili da persone con difficoltà motoria/sensoriali	
Segnaletica informativa non chiara, non esauriente e non facilmente leggibile da persone ipovedenti.	X
La luce netta delle porte interne minore di 75 cm.	
Interruttori non individuabili al buio.	X
Assenza di percorso guida naturale o artificiale o di altri sistemi tecnologici per non vedenti.	X
Collegamenti Verticali	
Assenza di sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore, piattaforma elevatrice, servo-scala, scoiattolo)	
Cabina ascensore con <u>dimensioni minori di 140cm x 110cm.</u>	
Accessori ascensori non sono presenti, funzionanti e ad altezza adeguata (dimensionamento pulsantiera, citofono, allarme, indicazioni in braille, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc.)	
Finitura della pavimentazione del corpo scala non antisdrucciolevole compatta ed omogenea.	
Non sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa	X
Assenza lungo il corpo scala di corrimano su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm. Da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino.	X
Parapetti non conformi alla norma	

Illuminazione del corpo scala inadeguato	
Gradini non segnalati per persone ipovedenti (contrasto. Illuminazione, cambio pavimentazione)	X
Servizi igienici	
Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm).	
I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.	X
Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.	
Assenza di docce o doccino accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)	X
Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).	X
Assenza di illuminazione d'emergenza.	X
Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).	X
Le porte non si aprono verso l'esterno.	
Parcheggio riservato	
Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	X
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	
Accessibilità verso l'edificio	
Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze per raggiungere l'edificio.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	

Tipologia di intervento
<i>edificio in ristrutturazione</i>

COSTO INTERVENTO
112 950,00 €

Accessibilità	
ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE INACCESSIBILE	
INACCESSIBILE	X

ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile in autonomia. Tale condizione viene espressa quando non esistono condizioni di conflitto tra la persona e l'accessibilità dell'ambiente rilevato.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore consigliato. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti di non particolare rilievo, ma che comunque possono rendere inaccessibile e non fruibile in autonomia, lo spazio rilevato. In questi casi è consigliata la presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

PARZIALMENTE INACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore necessario. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti che possono rendere non fruibile in autonomia lo spazio rilevato. In questi casi si rende necessaria la costante presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

INACCESSIBILE: spazio/edificio non accessibile in autonomia e non accessibile con accompagnatore. Tale condizione viene espressa quando l'accessibilità allo spazio non è garantita, anche con l'ausilio di un accompagnatore.

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta frequenza, elevata concentrazione di servizi, attività ecc...)	
Rilevanza dell'attrattore per la comunità di riferimento (edificio in cui la cittadinanza si identifica)	X
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Priorità	
BASSA	X
MEDIA	
ALTA	

Bassa: verificata nessuna delle tre condizioni.

Media verificate una delle tre condizioni.

Alta: verificate almeno due condizioni.

Data di sopralluogo:

16/03/2021



COMUNE DI COLLEFERRO

N° OGGETTO RILEVATO

29E

TEATRO VITTORIO VENETO

VIA ARTIGIANATO 47

CATEGORIA

FOTO

Impianti sportivi	
Servizi culturali	X
Servizi Sociali	
Servizi Sanitari	
Servizi Religiosi	
Ristorazione	
Centri Sociali	
Ricettività	
Istruzione	
Nodi infrastrutturali	
Centri commerciali	
Edifici pubblici	
CRITICITA'	



Accessibilità dall'esterno	
Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non è complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di un servoscala o di una rampa di accesso.	X
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	X
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X

Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	X
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	
Accessibilità interna	
Pavimentazione non antisdrucciolevole compatta ed omogenea	X
La fruibilità non è garantita senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servo-scala o di una rampa.	
L'arredamento e le attrezzature non sono facilmente utilizzabili da persone con difficoltà motoria/sensoriali	
Segnaletica informativa non chiara, non esauriente e non facilmente leggibile da persone ipovedenti.	X
La luce netta delle porte interne minore di 75 cm.	
Interruttori non individuabili al buio.	X
Assenza di percorso guida naturale o artificiale o di altri sistemi tecnologici per non vedenti.	X
Collegamenti Verticali	
Assenza di sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore, piattaforma elevatrice, servo-scala, scoiattolo)	
Cabina ascensore con <u>dimensioni minori di 140cm x 110cm.</u>	
Accessori ascensori non sono presenti, funzionanti e ad altezza adeguata (dimensionamento pulsantiera, citofono, allarme, indicazioni in braille, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc.)	
Finitura della pavimentazione del corpo scala non antisdrucciolevole compatta ed omogenea.	
Non sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa	X
Assenza lungo il corpo scala di corrimano su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm. Da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino.	X
Parapetti non conformi alla norma	

Illuminazione del corpo scala inadeguato	
Gradini non segnalati per persone ipovedenti (contrasto. Illuminazione, cambio pavimentazione)	X
Servizi igienici	
Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm).	
I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.	X
Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.	
Assenza di docce o doccia accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)	X
Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).	X
Assenza di illuminazione d'emergenza.	X
Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).	X
Le porte non si aprono verso l'esterno.	
Parcheggio riservato	
Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	X
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	
Accessibilità verso l'edificio	
Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze per raggiungere l'edificio.	X
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	X
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	

Tipologia di intervento
Inserimento percorso LOGES
adeguamento pavimentazione e servizi igienici

COSTO INTERVENTO
140 000,00 €

Accessibilità	
ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE INACCESSIBILE	X
INACCESSIBILE	

ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile in autonomia. Tale condizione viene espressa quando non esistono condizioni di conflitto tra la persona e l'accessibilità dell'ambiente rilevato.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore consigliato. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti di non particolare rilievo, ma che comunque possono rendere inaccessibile e non fruibile in autonomia, lo spazio rilevato. In questi casi è consigliata la presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

PARZIALMENTE INACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore necessario. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti che possono rendere non fruibile in autonomia lo spazio rilevato. In questi casi si rende necessaria la costante presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

INACCESSIBILE: spazio/edificio non accessibile in autonomia e non accessibile con accompagnatore. Tale condizione viene espressa quando l'accessibilità allo spazio non è garantita, anche con l'ausilio di un accompagnatore.

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta frequenza, elevata concentrazione di servizi, attività ecc...)	X
Rilevanza dell'attrattore per la comunità di riferimento (edificio in cui la cittadinanza si identifica)	X
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Priorità	
BASSA	
MEDIA	
ALTA	X

Bassa: verificata nessuna delle tre condizioni.

Media verificate una delle tre condizioni.

Alta: verificate almeno due condizioni.

Data di sopralluogo:

16/03/2021



COMUNE DI COLLEFERRO

N° OGGETTO RILEVATO

30E

PROPRIETA' COMUNALE VIA TIZIANO

VIA TIZIANO

CATEGORIA

FOTO

Impianti sportivi	
Servizi culturali	
Servizi Sociali	
Servizi Sanitari	
Servizi Religiosi	
Ristorazione	
Centri Sociali	
Ricettività	
Istruzione	
Nodi infrastrutturali	
Centri commerciali	
Edifici pubblici	X
CRITICITA'	



Accessibilità dall'esterno	
Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non è complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di un servoscala o di una rampa di accesso.	
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	X
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X

Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	X
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	
Accessibilità interna	
Pavimentazione non antisdrucciolevole compatta ed omogenea	X
La fruibilità non è garantita senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servo-scala o di una rampa.	
L'arredamento e le attrezzature non sono facilmente utilizzabili da persone con difficoltà motoria/sensoriali	
Segnaletica informativa non chiara, non esauriente e non facilmente leggibile da persone ipovedenti.	X
La luce netta delle porte interne minore di 75 cm.	
Interruttori non individuabili al buio.	X
Assenza di percorso guida naturale o artificiale o di altri sistemi tecnologici per non vedenti.	X
Collegamenti Verticali	
Assenza di sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore, piattaforma elevatrice, servo-scala, scoiattolo)	
Cabina ascensore con <u>dimensioni minori di 140cm x 110cm.</u>	
Accessori ascensori non sono presenti, funzionanti e ad altezza adeguata (dimensionamento pulsantiera, citofono, allarme, indicazioni in braille, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc.)	
Finitura della pavimentazione del corpo scala non antisdrucciolevole compatta ed omogenea.	
Non sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa	X
Assenza lungo il corpo scala di corrimano su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm. Da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino.	X
Parapetti non conformi alla norma	

Illuminazione del corpo scala inadeguato	
Gradini non segnalati per persone ipovedenti (contrasto. Illuminazione, cambio pavimentazione)	X
Servizi igienici	
Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm).	
I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.	X
Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.	
Assenza di docce o doccia accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)	X
Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).	X
Assenza di illuminazione d'emergenza.	X
Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).	X
Le porte non si aprono verso l'esterno.	
Parcheggio riservato	
Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	X
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	
Accessibilità verso l'edificio	
Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze per raggiungere l'edificio.	X
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	X
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	

Tipologia di intervento
Inserimento percorso LOGES
adeguamento servizi igienici

COSTO INTERVENTO
132 000,00 €

Accessibilità	
ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE INACCESSIBILE	X
INACCESSIBILE	

ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile in autonomia. Tale condizione viene espressa quando non esistono condizioni di conflitto tra la persona e l'accessibilità dell'ambiente rilevato.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore consigliato. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti di non particolare rilievo, ma che comunque possono rendere inaccessibile e non fruibile in autonomia, lo spazio rilevato. In questi casi è consigliata la presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

PARZIALMENTE INACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore necessario. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti che possono rendere non fruibile in autonomia lo spazio rilevato. In questi casi si rende necessaria la costante presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

INACCESSIBILE: spazio/edificio non accessibile in autonomia e non accessibile con accompagnatore. Tale condizione viene espressa quando l'accessibilità allo spazio non è garantita, anche con l'ausilio di un accompagnatore.

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta frequenza, elevata concentrazione di servizi, attività ecc...)	
Rilevanza dell'attrattore per la comunità di riferimento (edificio in cui la cittadinanza si identifica)	
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Priorità	
BASSA	X
MEDIA	
ALTA	

Bassa: verificata nessuna delle tre condizioni.

Media verificate una delle tre condizioni.

Alta: verificate almeno due condizioni.

Data di sopralluogo:

16/03/2021



COMUNE DI COLLEFERRO

N° OGGETTO RILEVATO

31E

UFFICIO MANUTENZIONE

VIA FONTANA DELL' OSTE

CATEGORIA

FOTO

Impianti sportivi	
Servizi culturali	
Servizi Sociali	
Servizi Sanitari	
Servizi Religiosi	
Ristorazione	
Centri Sociali	
Ricettività	
Istruzione	
Nodi infrastrutturali	
Centri commerciali	
Edifici pubblici	X
CRITICITA'	



Accessibilità dall'esterno	
Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non è complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	X
Assenza di una piattaforma elevatrice o di un servoscala o di una rampa di accesso.	
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	X
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X

Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	X
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	
Accessibilità interna	
Pavimentazione non antisdrucciolevole compatta ed omogenea	X
La fruibilità non è garantita senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servo-scala o di una rampa.	
L'arredamento e le attrezzature non sono facilmente utilizzabili da persone con difficoltà motoria/sensoriali	
Segnaletica informativa non chiara, non esauriente e non facilmente leggibile da persone ipovedenti.	X
La luce netta delle porte interne minore di 75 cm.	
Interruttori non individuabili al buio.	X
Assenza di percorso guida naturale o artificiale o di altri sistemi tecnologici per non vedenti.	X
Collegamenti Verticali	
Assenza di sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore, piattaforma elevatrice, servo-scala, scoiattolo)	
Cabina ascensore con <u>dimensioni minori di 140cm x 110cm.</u>	
Accessori ascensori non sono presenti, funzionanti e ad altezza adeguata (dimensionamento pulsantiera, citofono, allarme, indicazioni in braille, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc.)	
Finitura della pavimentazione del corpo scala non antisdrucciolevole compatta ed omogenea.	
Non sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa	
Assenza lungo il corpo scala di corrimano su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm. Da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino.	
Parapetti non conformi alla norma	

Illuminazione del corpo scala inadeguato	
Gradini non segnalati per persone ipovedenti (contrasto. Illuminazione, cambio pavimentazione)	X
Servizi igienici	
Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm).	
I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.	
Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.	
Assenza di docce o doccia accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)	
Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).	
Assenza di illuminazione d'emergenza.	
Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).	
Le porte non si aprono verso l'esterno.	
Parcheggio riservato	
Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	X
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	X
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	
Accessibilità verso l'edificio	
Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze per raggiungere l'edificio.	X
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X

Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	X
---	----------

Tipologia di intervento
<i>Inserimento percorso LOGES</i>
<i>adeguamento pavimentazione</i>

COSTO INTERVENTO
64 000,00 €

Accessibilità	
ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE INACCESSIBILE	X
INACCESSIBILE	

ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile in autonomia. Tale condizione viene espressa quando non esistono condizioni di conflitto tra la persona e l'accessibilità dell'ambiente rilevato.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore consigliato. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti di non particolare rilievo, ma che comunque possono rendere inaccessibile e non fruibile in autonomia, lo spazio rilevato. In questi casi è consigliata la presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

PARZIALMENTE INACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore necessario. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti che possono rendere non fruibile in autonomia lo spazio rilevato. In questi casi si rende necessaria la costante presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

INACCESSIBILE: spazio/edificio non accessibile in autonomia e non accessibile con accompagnatore. Tale condizione viene espressa quando l'accessibilità allo spazio non è garantita, anche con l'ausilio di un accompagnatore.

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta frequenza, elevata concentrazione di servizi, attività ecc...)	
Rilevanza dell'attrattore per la comunità di riferimento (edificio in cui la cittadinanza si identifica)	
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Priorità	
BASSA	X
MEDIA	
ALTA	

Bassa: verificata nessuna delle tre condizioni.

Media verificate una delle tre condizioni.

Alta: verificate almeno due condizioni.

Data di sopralluogo:

16/03/2021



COMUNE DI COLLEFERRRO

N° OGGETTO RILEVATO

32E

CENTRO SOCIALE ANZIANI

PIAZZA MAZZINI

CATEGORIA	
------------------	--

FOTO

Impianti sportivi	
Servizi culturali	
Servizi Sociali	
Servizi Sanitari	
Servizi Religiosi	
Ristorazione	
Centri Sociali	X
Ricettività	
Istruzione	
Nodi infrastrutturali	
Centri commerciali	
Edifici pubblici	
CRITICITA'	



Accessibilità dall'esterno	
Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non è complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	X
Assenza di una piattaforma elevatrice o di un servoscala o di una rampa di accesso.	
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	X
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X

Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	X
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	
Accessibilità interna	
Pavimentazione non antisdrucciolevole compatta ed omogenea	X
La fruibilità non è garantita senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servo-scala o di una rampa.	
L'arredamento e le attrezzature non sono facilmente utilizzabili da persone con difficoltà motoria/sensoriali	
Segnaletica informativa non chiara, non esauriente e non facilmente leggibile da persone ipovedenti.	X
La luce netta delle porte interne minore di 75 cm.	
Interruttori non individuabili al buio.	X
Assenza di percorso guida naturale o artificiale o di altri sistemi tecnologici per non vedenti.	X
Collegamenti Verticali	
Assenza di sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore, piattaforma elevatrice, servo-scala, scoiattolo)	
Cabina ascensore con <u>dimensioni minori di 140cm x 110cm.</u>	
Accessori ascensori non sono presenti, funzionanti e ad altezza adeguata (dimensionamento pulsantiera, citofono, allarme, indicazioni in braille, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc.)	
Finitura della pavimentazione del corpo scala non antisdrucciolevole compatta ed omogenea.	
Non sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa	X
Assenza lungo il corpo scala di corrimano su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm. Da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino.	X
Parapetti non conformi alla norma	

Illuminazione del corpo scala inadeguato	
Gradini non segnalati per persone ipovedenti (contrasto. Illuminazione, cambio pavimentazione)	X
Servizi igienici	
Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm).	
I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.	X
Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.	
Assenza di docce o doccia accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)	X
Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).	
Assenza di illuminazione d'emergenza.	X
Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).	X
Le porte non si aprono verso l'esterno.	X
Parcheggio riservato	
Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	X
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	X
Accessibilità verso l'edificio	
Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze per raggiungere l'edificio.	X
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	X
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X

Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	
---	--

Tipologia di intervento
<i>Inserimento percorso LOGES</i>
<i>adeguamento servizi igienici</i>

COSTO INTERVENTO
69 600,00 €

Accessibilità	
ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE ACCESSIBILE	X
PARZIALMENTE INACCESSIBILE	
INACCESSIBILE	

ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile in autonomia. Tale condizione viene espressa quando non esistono condizioni di conflitto tra la persona e l'accessibilità dell'ambiente rilevato.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore consigliato. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti di non particolare rilievo, ma che comunque possono rendere inaccessibile e non fruibile in autonomia, lo spazio rilevato. In questi casi è consigliata la presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

PARZIALMENTE INACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore necessario. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti che possono rendere non fruibile in autonomia lo spazio rilevato. In questi casi si rende necessaria la costante presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

INACCESSIBILE: spazio/edificio non accessibile in autonomia e non accessibile con accompagnatore. Tale condizione viene espressa quando l'accessibilità allo spazio non è garantita, anche con l'ausilio di un accompagnatore.

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta frequenza, elevata concentrazione di servizi, attività ecc...)	
Rilevanza dell'attrattore per la comunità di riferimento (edificio in cui la cittadinanza si identifica)	X
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Priorità	
BASSA	
MEDIA	X
ALTA	

Bassa: verificata nessuna delle tre condizioni.

Media verificate una delle tre condizioni.

Alta: verificate almeno due condizioni.

Data di sopralluogo:

16/03/2021



COMUNE DI COLLEFERRO

N° OGGETTO RILEVATO

33E

EX CENTRO EXTRA-COMUNITARI

VIA FONTANA DELL'OSTE

CATEGORIA

FOTO

Impianti sportivi	
Servizi culturali	
Servizi Sociali	
Servizi Sanitari	
Servizi Religiosi	
Ristorazione	
Centri Sociali	
Ricettività	
Istruzione	
Nodi infrastrutturali	
Centri commerciali	
Edifici pubblici	X
CRITICITA'	



Accessibilità dall'esterno	
Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non è complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	X
Assenza di una piattaforma elevatrice o di un servoscala o di una rampa di accesso.	
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	X
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X

Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	X
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	
Accessibilità interna	
Pavimentazione non antisdrucciolevole compatta ed omogenea	X
La fruibilità non è garantita senza l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servo-scala o di una rampa.	
L'arredamento e le attrezzature non sono facilmente utilizzabili da persone con difficoltà motoria/sensoriali	
Segnaletica informativa non chiara, non esauriente e non facilmente leggibile da persone ipovedenti.	X
La luce netta delle porte interne minore di 75 cm.	
Interruttori non individuabili al buio.	X
Assenza di percorso guida naturale o artificiale o di altri sistemi tecnologici per non vedenti.	X
Collegamenti Verticali	
Assenza di sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio (ascensore, piattaforma elevatrice, servo-scala, scoiattolo)	
Cabina ascensore con <u>dimensioni minori di 140cm x 110cm.</u>	
Accessori ascensori non sono presenti, funzionanti e ad altezza adeguata (dimensionamento pulsantiera, citofono, allarme, indicazioni in braille, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc.)	
Finitura della pavimentazione del corpo scala non antisdrucciolevole compatta ed omogenea.	
Non sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa	X
Assenza lungo il corpo scala di corrimano su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm. Da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino.	X
Parapetti non conformi alla norma	
Illuminazione del corpo scala inadeguato	

Gradini non segnalati per persone ipovedenti (contrasto. Illuminazione, cambio pavimentazione)	X
Servizi igienici	
Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm).	
I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.	X
Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.	
Assenza di docce o doccia accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)	X
Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).	
Assenza di illuminazione d'emergenza.	X
Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).	X
Le porte non si aprono verso l'esterno.	X
Parcheggio riservato	
Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	X
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	X
Accessibilità verso l'edificio	
Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze per raggiungere l'edificio.	X
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	X
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	

Tipologia di intervento
Inserimento percorso LOGES
adeguamento servizi igienici

COSTO INTERVENTO
144 000,00 €

Accessibilità	
ACCESSIBILE	
PARZIALMENTE ACCESSIBILE	X
PARZIALMENTE INACCESSIBILE	
INACCESSIBILE	

ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile in autonomia. Tale condizione viene espressa quando non esistono condizioni di conflitto tra la persona e l'accessibilità dell'ambiente rilevato.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore consigliato. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti di non particolare rilievo, ma che comunque possono rendere inaccessibile e non fruibile in autonomia, lo spazio rilevato. In questi casi è consigliata la presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

PARZIALMENTE INACCESSIBILE: spazio/edificio accessibile con accompagnatore necessario. Tale condizione viene espressa quando esistono condizioni di conflitto o singoli ostacoli e impedimenti che possono rendere non fruibile in autonomia lo spazio rilevato. In questi casi si rende necessaria la costante presenza di un accompagnatore in grado di sopperire alle difficoltà e agli impedimenti riscontrati.

INACCESSIBILE: spazio/edificio non accessibile in autonomia e non accessibile con accompagnatore. Tale condizione viene espressa quando l'accessibilità allo spazio non è garantita, anche con l'ausilio di un accompagnatore.

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta frequenza, elevata concentrazione di servizi, attività ecc...)	
Rilevanza dell'attrattore per la comunità di riferimento (edificio in cui la cittadinanza si identifica)	X
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Priorità	
BASSA	
MEDIA	X
ALTA	

Bassa: verificata nessuna delle tre condizioni.

Media verificate una delle tre condizioni.

Alta: verificate almeno due condizioni.

Data di sopralluogo:

16/03/2021
